

211000	521120	GS FALKENBERG PFLASTERANLAGE An den Fahrradständern sind noch die restlichen Pflasterflächen zu ergänzen.	15.000,00				
211000	521120	GS FALKENBERG SANIERUNG FEUERWEHRZUFAHRT Die Feuerwehrezufahrt steht bei Regen unter Wasser und ist in einigen Bereichen abgesackt.	6.500,00				
211000	521100	GS FALKENBERG - ELA-ANLAGE	40.000,00				
211000	521100	GS FALKENBERG ELEKTRONISCHE SCHLIEßANLAGE Die vorhandene Schließanlage ist veraltet und soll durch eine elektronische Schließanlage ersetzt werden.		7.000,00			
211000	521100	GS FALKENBERG DECKENSANIERUNG Sowohl die Eingangshalle als auch die Flure sind mit Holzdecken ausgestattet. Dies ist aus brandschutztechnischer Sicht bedenklich. Es müssen F-30 Decken eingebaut werden.		50.000,00			
211000	521100	GS FALKENBERG TÜREN DER KLASSENÄUUME Die Türen sowohl im ersten als auch im zweiten BA. müssen komplett mit den Zargen erneuert werden. In den Türanlagen der Klassenräume sind auch Holzschränke integriert, die aus brandschutztechnischer Sicht bedenklich sind.			64.000,00		
211000	091290	GS FALKENBERG UMGESTALTUNG NATURNAHER SCHULHOF Der Schulhof soll umgestaltet werden.	30.000,00				
211000	521100	GS GLASHÜTTE SPORTHALLE SANIERUNG DER WC-ANLAGE Die WC-Anlage der Mädchen und Jungen in der Sporthalle ist sanierungsbedürftig (40 Jahre alt). Die alten Holztrennwände, Toiletten, Waschtische, Armaturen, Wand,- und Bodenfliesen sollen erneuert werden.		20.000,00			

Anlage 1

211000	521100	GS GLASHÜTTE SPORTHALLE FASSADENSANIERUNG Die Fassade muss saniert werden. Die Fassade soll ein Wärmedämmverbundsystem erhalten. Die Sanierung ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.				120.000,00	
211000	521100	GS GLASHÜTTE FUßBODENSANIERUNG IM SCHULHORT Der Teppichboden im Eingangsbereiches des Hortes soll entfernt und durch Fliesen mit integrierter Sauberlaufzone wegen des hohen Sandeintrages ersetzt werden.	12.000,00				
211000	521100	GS GLASHÜTTE DECKENSANIERUNG FLURE In den Flurbereichen sollen die Holzdecken durch Brandschutzdecken F30 ausgetauscht werden.	50.000,00				
211000	091450	GS GLASHÜTTE ERNEUERUNG DES FAHRRADSCHUPPENS Der vorhandene 40Jahre alte Fahrradschuppen soll erneuert werden. Das Mauerwerk ist porös, unansehnlich und feucht. Der Fahrradschuppen soll abgerissen und durch einen neuen Fahrradunterstand ersetzt werden.			30.000,00		
211000	521100	GS GLASHÜTTE-SÜD WINDFANG/AUßENTÜREN DES SCHULGEBÄUDES UND DER SPORTHALLE Der Eingangsbereich vom Schulhof soll aufgrund hoher Wärmeverluste zur Pausenhalle einen überdachten Windfang, und die Eingangsbereiche des Schulgebäudes/Sporthalle sollen drei neue Außentüren erhalten. Die Türen sind ca.30 Jahre alt und bestehen aus Stahl/Holz, sind einfachverglast und undicht. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.			50.000,00		

211000	521100	GS GLASHÜTTE-SÜD HAUSMEISTERHAUS DÄMMUNG DES FLACHDACHES Das vorhandene Flachdach des Hausmeisterhauses muss aufgrund hoher Wärmeverluste und anfallender Dampfdiffusion wärmedämmt werden, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.		20.000,00				
211000	521100	GRUNDSCHULE GLASHÜTTE SÜD HAUSMEISTER, SANIERUNG HEIZKESSEL MIT WARMWASSERBEREITUNG Die Anlage ist ca 25 Jahre alt und muss daher dringend saniert werden.		9.000,00				
211000	521100	GS GLASHÜTTE SÜD FENSTERSANIERUNG SPORTHALLE Fenstersanierung der Sporthalle		50.000,00				
211000	521100	GS GLASHÜTTE SÜD DACHSANIERUNG VERWALTUNGSTRAKT Dachsanierung Verwaltungstrakt			50.000,00			
211000	521100	GS GLASHÜTTE SÜD - ELA-ANLAGE			40.000,00			
211000	09xxx0	GS GLASHÜTTE SÜD FLUCHTWEG AUßENTREPPE Einbau einer Außentreppe 2. Fluchtweg	50.000,00					
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE FENSTERSANIERUNG / FASSADENSANIERUNG / SONNENSCHUTZ Wie bereits im ersten Klassentrakt geschehen, soll auch der zweite Klassentrakt mit Wärmedämmung, neuen Fenstern und Sonnenschutz versehen werden. Dies ist eine Energiesparmaßnahme.		300.000,00				

211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE DECKENSANIERUNG Die obersten Geschossdecken haben praktisch keine Wärmedämmung. Diese soll nachträglich eingebaut werden. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen			35.000,00		
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE EINGANGSTÜREN IM WC-TRAKT Drei doppelflügelige Eingangstüren, alt und undicht, müssen erneuert werden.		40.000,00			
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE ERNEUERUNG LICHTKUPPELN Die Lichtkuppeln weisen zahlreiche Risse auf, der Austausch ist erforderlich		40.000,00			
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE, FENSTER / WDVS / SONNENSCHUTZ VERWALTUNGSTRAKT / AULA Das schadhafte, durchfeuchtete Mauerwerk muss gem. EnEV mit einem WDVS versehen werden. Die Fenster sind veraltet und undicht und müssen erneuert werden. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen. Im Zuge der Gebäudesanierung sollen die abgängigen Fenster ausgetauscht werden.	170.000,00				
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE, BODENBELÄGE			36.000,00		
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE - ELA-ANLAGE			40.000,00		
211000	091050	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE EINGANGSÜBERDACHUNG Die Eingangsüberdachung ist unverzichtbar, da der Haupteingang gänzlich der Witterung ausgesetzt ist.	16.000,00				

211000	09XXX0	<p>GS GOTTFRIED-KELLER-STRAÙE, BAU EINER MENSA</p> <p>Der Bedarf wird im Zuge mit dem Ausbau der offenen Ganztagschule entstehen (Planung für 100 Essen und Catering)</p> <p>Eine Grundsatzentscheidung im Fachausschuss steht noch aus.</p>					
211000	521100	<p>GS HARKSHEIDE - NORD DACHSANIERUNG DER KLASSENTRAKTE WESTFLÜGEL I U.II</p> <p>Die bestehenden Satteldächer sind 40 Jahre alt und nicht wärmegeämmt. Die Betondachpfannen der Westflügel I u.II sind stark verwittert und porös und undicht. Es sollen die Dachpfannen, Rinnen, Fallrohre, Blitzschutz erneuert und der Dachraum wärmegeämmt werden. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen</p>	120.000,00				
211000	521100	<p>GS HARKSHEIDE - NORD WÄRMEDÄMMUNG NEUBAU</p> <p>Die Fassade muss saniert werden und soll ein Wärmedämmverbundsystem erhalten. Die Fugen und Anschlüsse der Betontragteile sind in Bezug auf Wind und Feuchtigkeit durchlässig. Die Fassade muss nach neuester EneV saniert werden um eine dichte Gebäudehülle zu erhalten. Die Sanierung ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.</p> <p>Das Dach muss vor der Fassade saniert werden, da sonst eine langlebige Anbindung der Dachüberstände nicht möglich ist.</p>		120.000,00	120.000,00		
211000	521100	<p>GS HARKSHEIDE - NORD ERNEUERUNG DER AUßENTÜREN</p> <p>Die Eingangsbereiche der Schule sollen aufgrund hoher Wärmeverluste neue Außentüren erhalten. Die Türen sind ca.40 Jahre alt und bestehen aus Stahl, sind Einfachverglast und undicht. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.</p>			50.000,00		

			201				
211000	521100	GS HARKSHEIDE - NORD ALTBAU WÄRMEDÄMMUNG/ISOLIERUNG DER KELLERAUßENWÄNDE Die Kelleraußenwände des Altbaues müssen aufgrund von Feuchtschäden neu isoliert und wärmegeklämt werden. Im Zuge der Sanierung müssen die Lichtschächte und Fenster ausgetauscht und der Innenputz ausgebessert werden.		50.000,00			
211000	521100	GS HARKSHEIDE - NORD, SONNENSCHUTZ ALT- U. NEUBAU				120.000,00	
211000	521100	GS HARKSHEIDE - NORD, SANIERUNG TOILETTENANLAGE				50.000,00	
211000	521100	GS HARKSHEIDE-NORD - ELA-ANLAGE		50.000,00			
211000	091070	GS HARKSHEIDE - NORD HAUSMEISTERLOGE Im ehemaligen Treppenhaus des Altbaus soll eine Hausmeisterloge entstehen. Hierfür ist die alte Treppenanlage zurückzubauen und eine Zwischendecke einzubauen.			15.000,00		
211000	521120	GS IMMENHORST SPORTANLAGE Die Schule wünscht, dass die ehemalige Hochsprunganlage die nicht mehr genutzt wird, umgewandelt werden soll in ein Kleinspielfeld mit Kunstrasenbelag, einer Bande und zwei Kleinspielfeldtoren.		15.000,00			
211000	521120	GS IMMENHORST - LAUFBAHN Die vorhandene Tennenlaufbahn ist stark sanierungsbedürftig. Bei einem Ortstermin wurde festgestellt, dass eine Wiederherstellung bzw. Reparatur es Belages zu aufwendig und teuer ist und daher ein Kunststoffbelag auf lange Sicht haltbarer und pflegeleichter ist. Es ist geplant eine Laufbahn mit 75 m Länge und 2 - 3 Bahnen zu erstellen.	80.000,00				

			2	2018	3	15	
211000	521100	GS IMMENHORST HAUSMEISTERHAUS SANIERUNG HEIZUNGSANLAGE Die veraltete Warmwasserspeicher muss saniert werden. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.	5.000,00				
211000	521100	GS IMMENHORST SANIERUNG PAUSENHALLE/LAUBENGANG Das Flachdach, die Fassade muss wärmegeklämmt, im Fußboden (Gewegplatten) muss eine neue Sohle eingebracht und gefliest werden. Im Deckenbereich der Pausenhalle und des Laubenganges muß eine Akustikdecke eingebaut, und die Außentüren erneuert werden.					120.000,00
211000	521100	GS IMMENHORST EINBAU VON AKUSTIKDECKEN In den Klassen und im Flur des Neubaus sollen die alten Holzdecken aus Brandschutz-, und Lärmschutztechnischer Sicht durch Akustikdecken ersetzt werden.		30.000,00			
211000	521100	GS IMMENHORST KUNST AM BAU Wiederherstellung des im Zuge der Fassadensanierung entfernten gefliesten Mosaikbildes (Bienenwabe).				10.000,00	
211000	521100	GS IMMENHORST, AUßENJALOUSIEN SCHULHORT				20.000,00	
211000	521100	GS IMMENHORST - ELA-ANLAGE		45.000,00			
211000	521100	GS IMMENHORST - HAUSMEISTERHAUS DACHSANIERUNG Energieeinsparungsmaßnahme	75.000,00				
211000	521100	GS HARKSHÖRN DACHSANIERUNG TURNHALLE Das Dach der Sporthalle mit 20 Lichtkuppeln ist sanierungsbedürftig. Die Dachfläche aus Bitumenbahnen ist abgängig. Das Dach soll im Zuge der Sanierung wärmegeklämmt werden. Es ist eine Energiesparmaßnahme.	100.000,00				

211000	521100	GS HARKSHÖRN DACHSANIERUNG WC TRAKT Das Dach ist ungedämmt und schadhaf, aktuelle Leckagen sind behoben. Eine komplette Sanierung ist unumgänglich. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.	65.000,00				
211000	521100	GS HARKSHÖRN SANIERUNG BODENBELÄGE Die PVC-Beläge aller Klassen, Flure und der Aula sind verschlissen, die Platten wurden bereits teilweise ersetzt, das spröde Material reißt jedoch zunehmend und macht einen Austausch erforderlich. Zusätzlich soll auch eine Schmutzablaufzone eingebaut werden.		45.000,00			
211000	521100	GS HARKSHÖRN EINGANGSELEMENTE Die Eingangselemente müssen erneuert werden. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.	27.000,00				
211000	521100	GS HARKSHÖRN - ELA-ANLAGE Es soll eine neue ELA Anlage für alle Räume und auch für die Turnhalle eingebaut werden.	35.000,00				
211000	521100	GS HARKSHÖRN TURNHALLE / NEBENRÄUME DECKENSANIERUNG			70.000,00		
211000	091100	GS HARKSHÖRN, FAHRADUNTERSTANDERNEUERUNG Die vorhandenen Unterstellmöglichkeiten sind abgängig und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsanforderungen und müssen erneuert werden.		20.000,00			
211000	521100	GS HEIDBERG FUßBODENSANIERUNG EINGANGSHALLE Die Terrazzofliesen in der Eingangshalle lösen sich vom Estrich, sie sind in den letzten Jahren schon häufiger ausgebessert worden. Die Verfugung fällt zunehmend in größeren Bereichen raus. Die versandeten alten Abflussrohre, die unter dem Boden laufen, sollen in dem Zuge auch saniert werden.				95.000,00	

211000	521100	GS HEIDBERG FUßBODENSANIERUNG NEUBAU Der Neubau ist inzwischen 22 Jahre alt und der vorhandene Fußbodenbelag aus Nadelvlies abgängig.		35.000,00			
211000	521100	GS HEIDBERG SANIERUNG LEHRER WC'S Im Altbau sind die Lehrer Toiletten, Fliesen und Trennwände zu überarbeiten. Eine komplette Sanierung ist erforderlich.		30.000,00			
211000	521100	GS HEIDBERG - ELA-ANLAGE				45.000,00	
211000	091230	GRUNDSCHULE HEIDBERG - SANIERUNG SPORTANLAGE Der Kunstrasenfläche und Streetballfeld sind aufgrund des Alters abgängig und müssen saniert werden.	125.000,00				
211000	521100	GS LÜTJENMOOR FENSTERSANIERUNG Die Holzfenster der Grundschule müssen regelmäßig ein Wetterschutzanstrich erhalten.			20.000,00		
211000	521100	GS LÜTJENMOOR DACHABDICHTUNGSARBEITEN Die Abdichtungen der Glasdächer/Verwaltung und des Grasdaches/Pausenhalle müssen aufgrund von Durchfeuchtung erneuert werden.		50.000,00			
211000	521100	GS LÜTJENMOOR - FASSADENSANIERUNG SOCKELBEREICH		30.000,00			
211000	521100	GS NIENDORFER STRAÙE - EINGANGSHALLE - .ERNEUERUNG FENSTER UND TÜREN Diese Schule weist noch diverse einfachverglaste Fensterelemente und Außentüren auf. Dies ist eine Energiesparmaßnahme.			50.000,00		
211000	521100	GS NIENDORFER STRAÙE SONNENSCHUTZ Die Fenster aller Klassen liegen zur Ost- bzw. Südseite und heizen sich extrem auf. An heißen Tagen ist der Unterricht nur beschwert möglich.	40.000,00				

211000	521100	<p>GS NIENDORFER STRAÙE SANIERUNG HEIZKÖRPER</p> <p>Sanierung der Heizkörper, da die Beheizung der Klassen über Rohrheizkörper stattfindet. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.</p>		50.000,00	50.000,00		
211000	091250	<p>GS NIENDORFER STRAÙE BÜHNE</p> <p>Die Gymnastikhalle ist für Einschulungsfeiern und Theatervorstellungen viel zu klein. Für den Schwerpunkt von Theater etc. im pädagogischen Konzept der Schule wird eine feste Bühne gebraucht. Sie bittet dringend um den Anbau einer Bühne mit Abstellkapazitäten an die Gymnastikhalle.</p>			120.000,00		
211000	09xxx0	<p>GS PELLWORMSTRAÙE GRÜNES KLASSENZIMMER</p> <p>Wunsch der Schule ist es, die vorhandene, breite Stufenanlage am Spielplatz der Grundschule als Grünes Klassenzimmer nutzen zu können, hierfür werden angefertigte Holztische und entsprechende Sitzgelegenheiten, sowie ein großes Sonnensegel zur Beschattung benötigt. Diese Lösung der Beschattung gerade in den Sommermonaten wäre eine optimale Lösung, da der gesamte Schulhof voll besonnt wird und keine Möglichkeit in den großen Pausen bietet sich in den Schatten zurück zu ziehen.</p>	20.000,00				
211000	521100	<p>GS PELLWORMSTRAÙE FUßBODENBELAG</p> <p>Das Linoleum ist sehr stark abgenutzt und deshalb abgängig. Geplant ist ein strapazierfähiger Kautschukbelag.</p>		49.000,00			
211000	521100	<p>GS PELLWORMSTRAÙE MALERARBEITEN</p> <p>Holzrahmen und Dachunterschlägen sind im regelmäßigem Abstand mit einem Wetterschutzanstrich zu versehen.</p>	43.000,00				

				2013			
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE DACH HAUSMEISTERWOHNUNG Der altersschwache "Balkon" im Küchenbereich der Dachgeschosswohnung soll durch eine Gaube ersetzt werden.		45.000,00			
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE SANIERUNG DES SCHWIMMBECKENS Der Fliesenbelag ist sehr schadhaft und muss komplett saniert werden. Zusätzlich ist eine komplette Erneuerung des Beckenrandes erforderlich, da das Becken nicht mehr den aktuellen DIN-Anforderungen entspricht. Desweiteren müssen die Sanitärräume im Schwimmbad und die alten Guss-Leitungen in der Schwimmbadtechnik saniert werden.	270.000,00				
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE BODENBELAG IM FLUR NORDTRAKT Der Bodenbelag ist sehr schadhaft, eine Erneuerung ist erforderlich, da Lunken und Abplatzungen zu Unfallgefahren werden können.	12.000,00				
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME Die Sanierung der Sanitärräume ist mit Umwidmung der Schule in eine reine Grundschule sinnvoll.		50.000,00			
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE - BODENBELÄGE IN DEN KLASSEN			50.000,00		
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE STEERTPOGGSAAAL - PARKETT			100.000,00		
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE - RÜCKBAU LICHTBÄNDER (061.04 EG)				14.000,00	
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE - TREPPENGELÄNDER TREPPENHAUS NORDTRAKT			57.000,00		

211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE - ELA-ANLAGE					
211000	091300	GHS FRIEDRICHSGABE ZAUNANLAGE Der Grünabfallcontainer soll mit einem Stahlmattenzaun eingezäunt werden, damit dieser durch Fremdnutzer nicht mehr genutzt werden kann.	8.000,00				
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT AUßENSTELLE FALKENBERG - SPORHALLE SPORTBODENBELAG Der Sportboden ist auf Grund seines Alters sowie der starken Beanspruchung teilweise bis auf 1 mm abgelaufen. Der Belag soll ausgetauscht werden und die Linierung erneuert werden.				145.000,00	
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT AUßENSTELLE FALKENBERG - SPORHALLE DECKENSANIERUNG Die Deckenplatten weisen viele Durchfeuchtungsstellen auf, die nicht einfach übergestrichen werden können, da sonst die Akustik beeinträchtigt wird. Das Dach ist saniert worden, so dass keine Leckagen mehr zu erwarten sind. Die Feuerschutzklasse der Decke entspricht auch nicht mehr den neusten Anforderungen.			135.000,00		
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT AUßENSTELLE FALKENBERG - SPORHALLE SANIERUNG HEIZUNG /LÜFTUNG			125.000,00		
216000	521120	REG.-SCH. GARSTEDT - TERASSE VOR MENSA	20.000,00				
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SIELLEITUNG SCHULHOF	-		60.000,00		
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SANIERUNG DER OBERLICHTFENSTER Die Oberlichtfenster aus Holz werden zunehmend maroder und müssen in nächster Zeit ausgetauscht werden.				30.000,00	

216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SANIERUNG AULA Raumabtrennung mit Schiebeelementen, E.-Sanierung einschl. Leuchten. Erneuerung der Bühnentechnik.		60.000,00			
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SICHERHEITSBELEUCHTUNG Gem. Sachverständigen ist der Bereich Hallenbad in das SIBE-System einzubeziehen. Dadurch ist eine neue Sicherheitsbeleuchtungsanlage notwendig.	50.000,00				
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SANIERUNG BIO- UND CHEMIERAUM Austausch der Holzdecke. Einbau von Wärmedämmung und Deckenplatten, Anstricharbeiten, Modernisierung von Strom und Wasserleitungen. Die Maßnahme ist teilweise als Energiesparmaßnahme einzustufen.	40.000,00				
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SONNENSCHUTZ OSTSEITE / MENSA			60.000,00		
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - LEHRKÜCHE BAULICHE MAßNAHMEN Voraussichtlicher Wegfall hinsichtlich neuer Schulplanung	20.000,00				
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - EINGANGSELEMENTE ERNEuern	25.000,00				
216000	080000	REG.-SCH. GARSTEDT - CONTAINER Es werden 4 Container-Klassen für die Übergangszeit benötigt, da die bestehenden Klassen aus der Außenstelle Falkenberg an den Standort Reg.-Sch. Garstedt wechseln. Lieferung, Aufbau sollen 2012 erfolgen. 2014 sollen die Container wieder abgebaut und abgefahren werden.	70.000,00		45.000,00		
217000	521100	COPPERNICUS-GYMNASIUM SONNENSCHUTZ KLASSENÄUME OSTSEITE Die Schule wünscht einen Sonnenschutz.	40.000,00				

217000	521100	COPPERNICUS-GYMNASIUM RLT-ANLAGE SPORTHALLE 1 + 2 Sanierung der über 30 Jahre alten Lüftungsanlage. Keine WRG vorhanden zur Reduzierung der Energiekosten. Die Regelung muss auf die neue Lüftungsanlage umgebaut werden.	70.000,00				
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. GRUNDSANIERUNG OSTANBAU 6 Klassen, Decken mit Dämmung und Rasterdecke, Leuchten, Bodenbelag, Anstricharbeiten			60.000,00	60.000,00	
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. DECKENSANIERUNG Einbau von Wärmedämmung und Schallschutz in allen Klassen und Fachräumen.			80.000,00	80.000,00	
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. SANIERUNG DER TOILETTEN Einbau von Toilettentrennwänden, WC-Anlagen, Fliesenausbesserungen, Anstricharbeiten.		40.000,00			
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. WANDREINIGUNG Grundreinigung aller Verblendflächen im Inneren			20.000,00		
217000	521100	COPPERNICUS- GYMNASIUM SCHLIEßANLAGE Eine zeitgemäße Schließanlage wäre wünschenswert, um die Hausmeister und Lehrer zu entlasten.				45.000,00	
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. ANSTRICH AULA Außenanstrich der Aula und Musikräume		20.000,00			
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. - FENSTERFRONT VERWALTUNG			20.000,00		
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. - GRUNDSANIERUNG SPORTHALLE 1 + 2 Es sollen die Sanitärbereiche und die Eingänge saniert werden.		70.000,00			
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. - FENSTERFRONT EINGANGSHALLE			150.000,00		

217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. - SANIERUNG HOLZDECKEN Die vorhandenen Holzdecken müssen aus brandschutztechnischen Gründen saniert werden			50.000,00	50.000,00	
217000	091370	COPPERNICUS GYMNASIUM SPORTANLAGE KUNSTRASENPLATZ Sportanlage, Sanierung des Kunstrasenplatzes. Der Kunstrasenplatz ist aufgrund seines Alters und der erhöhten Abnutzung abgängig und muss saniert werden.	38.000,00				
217000	521100	COPPERNICUS GYMNASIUM - ERWEITERUNG LEHRERZIMMER	200.000,00				
217000	521100	GYMNASIUM HARKSHEIDE SANIERUNG SPORTHALLENBODEN Erste Materialermüdungen sind schon zu erkennen. Die Halle wird intensiv genutzt und wird 2009 20 Jahre alt. Im Rahmen der Sportbodensanierung soll auch eine Sanierung der Heizung erfolgen. Zur Zeit wird die Halle über eine Luftheizung (an der Hallendecke montiert) beheizt. Es wird angestrebt, eine Fussbodenheizung zu installieren.	220.000,00				
217000	521100	GYMNASIUM HARKSHEIDE FENSTERFASSADE PAUSENHALLE Sanierung der Metallglasfassade. Energiesparmaßnahme / Einscheibenverglasung			90.000,00		
221000	091390	ERICH-KÄSTNER SCHULE EINBAU ELA-ANLAGE Der Einbau einer neuen ELA-Anlage mit Gong und Durchsagemöglichkeit	25.000,00				
218000	521100	WBS LÜTJENMOOR - DACHSANIERUNG BEREICH AULA/MENSA		50.000,00			

218000	000000	IGS LÜTJENMOOR ABTRENNUNG MENSA/LEHRERZIMMER Eine Abtrennung aus geruchs-, und lärmschutztechnischer Sicht ist für die Lehrerarbeitsplätze dringend erforderlich. Es soll eine lichtdurchlässige Abtrennung in einfachster Form aus Holz/Glas eingebaut werden.			35.000,00		
216000	521120	SZ-NORD - ANTEIL REG.-SCH. - MOORBEKSTADION SANIERUNG KUNSTSTOFFLAUFBAHN Sanierung der Kunststofflaufbahn, Rundlaufbahn. Die Kunststofflaufbahn ist aufgrund des Alters und der erhöhten Abnutzung abgängig und muss saniert werden.	64.000,00				
217000	521120	SZ-NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - MOORBEKSTADION SANIERUNG KUNSTSTOFFLAUFBAHN Sanierung der Kunststofflaufbahn, Rundlaufbahn. Die Kunststofflaufbahn ist aufgrund des Alters und der erhöhten Abnutzung abgängig und muss saniert werden.	96.000,00				
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.SCH. FRIEDRICHSGABE - ERNEUERUNG SCHLIEßANLAGE Eine zeitgemäße Schließanlage ( elektronisch) wäre wünschenswert, um die Hausmeister und Lehrer zu entlasten.	26.000,00				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING-GYMNASIUM - ERNEUERUNG DER SCHLIEßANLAGE Eine zeitgemäße Schließanlage ( elektronisch) wäre wünschenswert, um die Hausmeister und Lehrer zu entlasten.	39.000,00				

216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SANIERUNG DER RLT-ANLAGEN ZENTRALE 2 Sanierung der RLT-Anlagen 1976. Sie sind verschliessen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.	20.000,00				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SANIERUNG DER RLT-ANLAGEN ZENTRALE 2 Sanierung der RLT-Anlagen 1976. Sie sind verschliessen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.	30.000,00				
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGBE - SANIERUNG DER RLT-ANLAGEN ZENTRALE 3 Sanierung der RLT-Anlagen Baujahr 1976. Sie sind verschließen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.	20.000,00				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUMSANIERUNG DER RLT-ANLAGEN ZENTRALE 3 Sanierung der RLT-Anlagen Baujahr 1976. Sie sind verschließen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.	30.000,00				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SANIERUNG DER MSR TECHNIK ZENTRALE 2 Die Regelung und die Heizungsverteilungen sind aufgrund des Alters abgängig und müssen saniert werden.	42.000,00				
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SANIERUNG DER MSR TECHNIK ZENTRALE 2 Die Regelung und die Heizungsverteilungen sind aufgrund des Alters abgängig und müssen saniert werden.	28.000,00				

216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SANIERUNG DER MSR TECHNIK ZENTRALE 3 Die Regelung und die Heizungsverteilungen sind aufgrund des Alters abgängig und müssen saniert werden.	28.000,00				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SANIERUNG DER MSR TECHNIK ZENTRALE 3 Die Regelung und die Heizungsverteilungen sind aufgrund des Alters abgängig und müssen saniert werden.	42.000,00				
216000	521100	SZ NORD MOORBEEKHALLE - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SPORTBODEN Der Bodenbelag der Halle muss in naher Zukunft erneuert werden. Es gibt Teileinbrüche die noch repariert werden können.			80.000,00		
217000	521100	SZ NORD MOORBEEKHALLE - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SPORTBODEN Der Bodenbelag der Halle muss in naher Zukunft erneuert werden. Es gibt Teileinbrüche die noch repariert werden können.			120.000,00		
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - DACHSANIERUNG Abtrag des Gründaches ist erforderlich, da sonst eine genaue Lokalisierung der Leckagen nicht möglich ist. Es sollen auch die Oberlichter erneuert werden.	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - DACHSANIERUNG Abtrag des Gründaches ist erforderlich, da sonst eine genaue Lokalisierung der Leckagen nicht möglich ist. Es sollen auch die Oberlichter erneuert werden.	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SONNENSCHUTZ Die Klassenräume und fachräume sollen aufgrund der sehr starken Aufheizung einen Sonnenschutz erhalten.	24.000,00	24.000,00	24.000,00		

					2013		
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SONNENSCHUTZ Die Klassenräume und fachräume sollen aufgrund der sehr starken Aufheizung einen Sonnenschutz erhalten.	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - FARBANSTRICHE FLURE UND TREPPENHÄUSER Wunsch der Schule ist es, die Farbanstriche zu erneuern.			36.000,00		
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - FARBANSTRICHE FLURE UND TREPPENHÄUSER Wunsch der Schule ist es, die Farbanstriche zu erneuern.			54.000,00		
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - NATURWISSENSCHAFTLICHER BEREICH UMBAU Umbau der Räume für den naturwissenschaftlichen Bereich	16.000,00				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - NATURWISSENSCHAFTLICHER BEREICH UMBAU Umbau der Räume für den naturwissenschaftlichen Bereich	24.000,00				
216000	09xxxx	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SCHRANKENANLAGE Wunsch der Schule ist ein Fremdparken auf dem Schulparkplatz zu verhindern. Damit ein Rückstau auf die Moorbekstraße verhindert wird, muss eine elektronische Schranke installiert werden.	8.000,00				
217000	09xxxx	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SCHRANKENANLAGE Wunsch der Schule ist ein Fremdparken auf dem Schulparkplatz zu verhindern. Damit ein Rückstau auf die Moorbekstraße verhindert wird, muss eine elektronische Schranke installiert werden.	12.000,00				
217000 / 218000	521100	SZ-SÜD SPORTANLAGE Sportanlage, Fortführung der Sanierung der kaputten Acorinnen.	12.000,00				

Proj.Nr.	Post.Nr.	Beschreibung	2012	2013	2014	2015	2016
217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - SANIERUNG DER DUSCHRÄUME SPORTHALLE Rohrleitungegen, Duschköpfe und Fliesenbereiche sollen saniert werden				16.800,00	
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM.-SCH. OSSENMOORPARK - SANIERUNG DER DUSCHRÄUME SPORTHALLE Rohrleitungegen, Duschköpfe und Fliesenbereiche sollen saniert werden				13.200,00	
217000 / 218000	521100	SZ-SÜD HAUPTINGANG KLINKERMAUERN Die Klinkermauern im öffentlichen Gehwegbereich sind aufgrund von Frosteinwirkung gerissen und abgeplatzt und müssen aus sicherheitstechnischen Gründen saniert werden.	25.000,00				
217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - WINDFÄNGE IM EINGANG UND TREPPENHAUS Einbau von Trennelementen zur Schaffung von Schleusen zur Vermeidung von Energieverlusten				25.200,00	
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM.-SCH. OSSENMOORPARK - WINDFÄNGE IM EINGANG UND TREPPENHAUS Einbau von Trennelementen zur Schaffung von Schleusen zur Vermeidung von Energieverlusten				19.800,00	
217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - WC- ANLAGEN Erneuerung der WC-Anlagen, Wasserkästen, wandhängende WC's, Fliesenausbesserungen und Trennwände				22.400,00	22.400,00
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM.-SCH. OSSENMOORPARK - WC-ANLAGEN Erneuerung der WC-Anlagen, Wasserkästen, wandhängende WC's, Fliesenausbesserungen und Trennwände				17.600,00	17.600,00

217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - DECKENSANIERUNG SPORTHALLE Bei der Brandschadensanierung wurden zwei Drittel der Hallendecke saniert. Das letzte Drittel weist große Wasserflecken durch ehemaligen Wassereintritt auf. Die Lichtkuppeln wurden saniert. Keine weitere Schädigung, optischer Mangel.			33.600,00		
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM.-SCH. OSSENMOORPARK - DECKENSANIERUNG SPORTHALLE Bei der Brandschadensanierung wurden zwei Drittel der Hallendecke saniert. Das letzte Drittel weist große Wasserflecken durch ehemaligen Wassereintritt auf. Die Lichtkuppeln wurden saniert. Keine weitere Schädigung, optischer Mangel.			26.400,00		
217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - INSPEKTIONSWEGE DACH	11.200,00				
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM.-SCH. OSSENMOORPARK - INSPEKTIONSWEGE DACH Zur Inspektion der Dachzentralen sind laufsichere Wege auf dem Dach notwendig. Zur Zeit besteht hier ein Sicherheitsrisiko (Rutsch- und Stolpergefahr).	8.800,00				
217000 / 218000	521100	SZ SÜD - BRANDSCHUTZTECHNISCHE SANIERUNG Das Konzept wird z. Zt. erstellt.					
217000 / 218000	521100	SZ SÜD - UMBAU NATURWISSENSCHAFTLICHER BEREICH UND VERWALTUNG Das Umbaukonzept einschl. der Kosten wird z. Zt. erstellt (Änderung der Schulform)					
424000	09xxxx	SPORTLERHEIM FRIEDRICHSGABE - ABRISS UND NEUBAU UMKLEIDEGEBÄUDE Die Maßnahme ist durch die Verlängerung der Oadby- and-Wigston-Straße notwendig.		50.000,00	285.000,00	250.000,00	

424000	521100	SPORTLERHEIM TURA HARKSHEIDE - DUSCHSANIERUNG INKL. WARMWASSERBEREITUNG 2 Duschräume und 3 Umkleiden sind veraltet und sollen komplett saniert werden, eine Lüftungsanlage soll installiert werden. Die Warmwasserbereitung ist veraltet und muss den neuen Gegebenheiten angepasst werden.	170.000,00				
424000	521100	SPORTLERHEIM TURA HARKSHEIDE FENSTER- UND BRÜSTUNGSELEMENTE ERNEUERN Der Wärmeschutz der Fenster- u. Brüstungselemente ist nicht ausreichend. Im Fassadenbereich gibt es bei entsprechender Witterung Zug- u. Kältestrahlung - Energiesparmaßnahme	60.000,00				