

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
211000	521100	GS FALKENBERG - ELA-ANLAGE	35.000				
211000	521100	GS FALKENBERG DECKENSANIERUNG Sowohl die Eingangshalle als auch die Flure sind mit Holzdecken ausgestattet. Dies ist aus brandschutztechnischer Sicht bedenklich. Es müssen F-30 Decken eingebaut werden.					50.000
211000	521100	GS FALKENBERG TÜREN DER KLASSENÄUME Die Türen sowohl im ersten als auch im zweiten BA. müssen komplett mit den Zargen erneuert werden. In den Türanlagen der Klassenräume sind auch Holzschränke integriert, die aus brandschutztechnischer Sicht bedenklich sind.					64.000
211000	521100	GS GLASHÜTTE SPORHALLE SANIERUNG DER WC-ANLAGE Die WC-Anlage der Mädchen und Jungen in der Sporthalle ist sanierungsbedürftig (40 Jahre alt). Die alten Holztrennwände, Toiletten, Waschtische, Armaturen, Wand,- und Bodenfliesen sollen erneuert werden.			20.000		
211000	521100	GS GLASHÜTTE DECKENSANIERUNG FLURE In den Flurbereichen sollen die Holzdecken durch Brandschutzdecken F30 ausgetauscht werden.		40.000			
211000	521100	GS GLASHÜTTE-SÜD HAUSMEISTERHAUS DÄMMUNG DES FLACHDACHES Das vorhandene Flachdach des Hausmeisterhauses muss aufgrund hoher Wärmeverluste und anfallender Dampfdiffusion wärmegeklämmt werden, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.		20.000			
211000	521100	GRUNDSCHULE GLASHÜTTE SÜD HAUSMEISTER, SANIERUNG HEIZKESSEL MIT WARMWASSERBEREITUNG Die Anlage ist ca 25 Jahre alt und muss daher dringend saniert werden.			12.000		
211000	521100	GS GLASHÜTTE SÜD - ELA-ANLAGE					35.000

- XY -

Anlage 3

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE EINGANGSTÜREN IM WC-TRAKT Drei doppelflügelige Eingangstüren, alt und undicht, müssen erneuert werden.			40.000		
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE ERNEUERUNG LICHTKUPPELN Die Lichtkuppeln weisen zahlreiche Risse auf, der Austausch ist erforderlich		40.000			
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE, BODENBELÄGE			36.000		
211000	521100	GS GOTTFRIED-KELLER-STRASSE - ELA-ANLAGE			35.000		
211000	521100	GS HARKSHEIDE - NORD ERNEUERUNG DER AUßENTÜREN Die Eingangsbereiche der Schule sollen aufgrund hoher Wärmeverluste neue Außentüren erhalten. Die Türen sind ca.40 Jahre alt und bestehen aus Stahl, sind Einfachverglast und undicht. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.					50.000
211000	521100	GS HARKSHEIDE - NORD ALTBAU WÄRMEDÄMMUNG/ISOLIERUNG DER KELLERAUßENWÄNDE Die Kelleraußenwände des Altbaues müssen aufgrund von Feuchtschäden neu isoliert und wärmegeklämt werden. Im Zuge der Sanierung müssen die Lichtschächte und Fenster ausgetauscht und der Innenputz ausgebessert werden.		50.000			
211000	521100	GS HARKSHEIDE - NORD, SONNENSCHUTZ ALT- U. NEUBAU				120.000	
211000	521100	GS HARKSHEIDE - NORD, SANIERUNG TOILETTENANLAGE				50.000	
211000	521100	GS HARKSHEIDE-NORD - ELA-ANLAGE			45.000		
211000	521100	GS IMMENHORST SANIERUNG PAUSENHALLE/LAUBENGANG Das Flachdach, die Fassade muss wärmegeklämt, im Fußboden (Gewegplatten) muss eine neue Sohle eingebracht und gefliest werden. Im Deckenbereich der Pausenhalle und des Laubenganges muß eine Akustikdecke eingebaut, und die Außentüren erneuert werden.					120.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
211000	521100	GS IMMENHORST EINBAU VON AKUSTIKDECKEN In den Klassen und im Flur des Neubaus sollen die alten Holzdecken aus Brandschutz-, und Lärmschutztechnischer Sicht durch Akustikdecken ersetzt werden.		20.000			
211000	521100	GS IMMENHORST KUNST AM BAU Wiederherstellung des im Zuge der Fassadensanierung entfernten gefliesten Mosaikbildes (Bienenwabe).				10.000	
211000	521100	GS IMMENHORST, AUßENJALOUSIEN SCHULHORT				20.000	
211000	521100	GS IMMENHORST - ELA-ANLAGE		40.000			
211000	521100	GS HARKSHÖRN DACHSANIERUNG TURNHALLE Das Dach der Sporthalle mit 20 Lichtkuppeln ist sanierungsbedürftig. Die Dachfläche aus Bitumenbahnen ist abgängig. Das Dach soll im Zuge der Sanierung wärme gedämmt werden. Es ist eine Energiesparmaßnahme.				100.000	
211000	521100	GS HARKSHÖRN DACHSANIERUNG WC TRAKT Das Dach ist ungedämmt und schadhaft, aktuelle Leckagen sind behoben. Eine komplette Sanierung ist unumgänglich. Die Maßnahme ist als Energiesparmaßnahme einzustufen.				65.000	
211000	521100	GS HARKSHÖRN SANIERUNG BODENBELÄGE Die PVC-Beläge aller Klassen, Flure und der Aula sind verschlissen, die Platten wurden bereits teilweise ersetzt, das spröde Material reißt jedoch zunehmend und macht einen Austausch erforderlich. Zusätzlich soll auch eine Schmutzablaufzone eingebaut werden.		30.000			
211000	521100	GS HARKSHÖRN - ELA-ANLAGE Es soll eine neue ELA Anlage für alle Räume und auch für die Turnhalle eingebaut werden.	30.000				
211000	521100	GS HEIDBERG FUßBODENSANIERUNG EINGANGSHALLE Die Terrazzofliesen in der Eingangshalle lösen sich vom Estrich, sie sind in den letzten Jahren schon häufiger ausgebessert worden. Die Verfugung fällt zunehmend in größeren Bereichen raus. Die versandeten alten Abflussrohre, die unter dem Boden laufen, sollen in dem Zuge auch saniert werden.				95.000	

-113-

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
211000	521100	GS HEIDBERG FUßBODENSANIERUNG NEUBAU Der Neubau ist inzwischen 22 Jahre alt und der vorhandene Fußbodenbelag aus Nadelvlies abgängig.		35.000			
211000	521100	GS HEIDBERG SANIERUNG LEHRER WC'S Im Altbau sind die Lehrer Toiletten, Fliesen und Trennwände zu überarbeiten. Eine komplette Sanierung ist erforderlich.		30.000			
211000	521100	GS HEIDBERG - ELA-ANLAGE				40.000	
211000	521100	GS LÜTJENMOOR FENSTERSANIERUNG Die Holzfenster der Grundschule müssen regelmäßig ein Wetterschutzanstrich erhalten.			20.000		
211000	521100	GS LÜTJENMOOR DACHABDICHTUNGSARBEITEN Die Abdichtungen der Glasdächer/Verwaltung und des Grasdaches/Pausenhalle müssen aufgrund von Durchfeuchtung erneuert werden.		50.000			
211000	521100	GS LÜTJENMOOR - FASSADENSANIERUNG SOCKELBEREICH					30.000
211000	521100	GS NIENDORFER STRAßE SONNENSCHUTZ Die Fenster aller Klassen liegen zur Ost- bzw. Südseite und heizen sich extrem auf. An heißen Tagen ist der Unterricht nur beschwert möglich.		40.000			
211000	521100	GS PELLWORMSTRAßE FUßBODENBELAG Das Linoleum ist sehr stark abgenutzt und deshalb abgängig. Geplant ist ein strapazierfähiger Kautschukbelag.		39.000			
211000	521100	GS PELLWORMSTRAßE MALERARBEITEN Holzrahmen und Dachunterschlägen sind im regelmäßigem Abstand mit einem Wetterschutzanstrich zu versehen.	35.000				
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE DACH HAUSMEISTERWOHNUNG Der altersschwache "Balkon" im Küchenbereich der Dachgeschosswohnung soll durch eine Gaube ersetzt werden.					45.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE SANIERUNG DES SCHWIMMBECKENS Der Fliesenbelag ist sehr schadhaft und muss komplett saniert werden. Zusätzlich ist eine komplette Erneuerung des Beckenrandes erforderlich, da das Becken nicht mehr den aktuellen DIN-Anforderungen entspricht. Desweiteren müssen die Sanitärräume im Schwimmbad und die alten Guss-Leitungen in der Schwimmbadtechnik saniert werden.					270.000
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE SANIERUNG DER SANITÄRRÄUME Die Sanierung der Sanitärräume ist mit Umwidmung der Schule in eine reine Grundschule sinnvoll.		50.000			
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE - BODENBELÄGE IN DEN KLASSEN					40.000
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE STEERTPOGGSAAL - PARKETT					60.000
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE - RÜCKBAU LICHTBÄNDER (061.04 EG)				14.000	
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE - TREPPENGELÄNDER TREPPENHAUS NORDTRAKT					57.000
211000	521100	GS FRIEDRICHSGABE - ELA-ANLAGE				45.000	
211000	521120	GS FALKENBERG PFLASTERANLAGE An den Fahrradständern sind noch die restlichen Pflasterflächen zu ergänzen.	15.000				
211000	521120	GS IMMENHORST SPORTANLAGE Die Schule wünscht, dass die ehemalige Hochsprunganlage die nicht mehr genutzt wird, umgewandelt werden soll in ein Kleinspielfeld mit Kunstrasenbelag, einer Bande und zwei Kleinspielfeldtoren.		15.000			
211000	521120	GS IMMENHORST - LAUFBAHN Die vorhandene Tennislaufbahn ist stark sanierungsbedürftig. Bei einem Ortstermin wurde festgestellt, dass eine Wiederherstellung bzw. Reparatur es Belages zu aufwendig und teuer ist und daher ein Kunststoffbelag auf lange Sicht haltbarer und pflegeleichter ist. Es ist geplant eine Laufbahn mit 75 m Länge und 2 - 3 Bahnen zu erstellen.	70.000				

-MS-

- 9/11 -

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT AUßENSTELLE FALKENBERG - SPORTHALLE SPORTBODENBELAG Der Sportboden ist auf Grund seines Alters sowie der starken Beanspruchung teilweise bis auf 1 mm abgelaufen. Der Belag soll ausgetauscht werden und die Linierung erneuert werden.				145.000	
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT AUßENSTELLE FALKENBERG - SPORTHALLE DECKENSANIERUNG Die Deckenplatten weisen viele Durchfeuchtungsstellen auf, die nicht einfach übergestrichen werden können, da sonst die Akustik beeinträchtigt wird. Das Dach ist saniert worden, so dass keine Leckagen mehr zu erwarten sind. Die Feuerschutzklasse der Decke entspricht auch nicht mehr den neusten Anforderungen.					135.000
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT AUßENSTELLE FALKENBERG - SPORTHALLE SANIERUNG HEIZUNG /LÜFTUNG					125.000
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SANIERUNG DER OBERLICHTFENSTER Die Oberlichtfenster aus Holz werden zunehmend maroder und müssen in nächster Zeit ausgetauscht werden.				30.000	
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SANIERUNG AULA Raumabtrennung mit Schiebeelementen, E.-Sanierung einschl. Leuchten. Erneuerung der Bühnentechnik.		60.000			
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SICHERHEITSBELEUCHTUNG Gem. Sachverständigen ist der Bereich Hallenbad in das SIBE-System einzubeziehen. Dadurch ist eine neue Sicherheitsbeleuchtungsanlage notwendig.		50.000			
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SANIERUNG BIO- UND CHEMIERAUM Austausch der Holzdecke. Einbau von Wärmedämmung und Deckenplatten, Anstricharbeiten, Modernisierung von Strom und Wasserleitungen. Die Maßnahme ist teilweise als Energiesparmaßnahme einzustufen.	40.000				
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - SONNENSCHUTZ OSTSEITE / MENSA			60.000		
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - LEHRKÜCHE BAULICHE MAßNAHMEN Voraussichtlicher Wegfall hinsichtlich neuer Schulplanung	20.000				

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
216000	521100	REG.-SCH. GARSTEDT - EINGANGSELEMENTE ERNEUERN				25.000	
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.SCH. FRIEDRICHSGABE - ERNEUERUNG SCHLIEßANLAGE Eine zeitgemäße Schließanlage (elektronisch) wäre wünschenswert, um die Hausmeister und Lehrer zu entlasten.	26.000				
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SANIERUNG DER RLT-ANLAGEN ZENTRALE 2 Sanierung der RLT-Anlagen 1976. Sie sind verschlissen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.	20.000				
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SANIERUNG DER RLT-ANLAGEN ZENTRALE 3 Sanierung der RLT-Anlagen Baujahr 1976. Sie sind verschließen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.	20.000				
216000	521100	SZ NORD MOORBEEKHALLE - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SANIERUNG DER GLT, HEIZUNGSVERTEILUNGEN UND LÜFTUNGSANLAGEN IM 2. BA Die Lüftungsanlagen im 2. BA sind Bj. 1982. Eine Umrüstung der vorhandenen Lüftungsanlagen auf den neusten Stand der Technik ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Aufgrund des Alters und der Energieverbräuche ist eine Sanierung der Lüftungsgeräte zwingend erforderlich. Die Regelungstechnik vom Fabrikat R+S ist abgänig, Ersatzteile für die vorhandene Regelung sind vom Hersteller nicht mehr lieferbar, so dass Teile der Regelung nur noch im Handbetrieb funktionsfähig sind. Die Heizungsverteilungen müssen im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an die neue Regelung / GLT sowie den Stand der Technik angepasst werden.	60.000				
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SANIERUNG DER MSR TECHNIK ZENTRALE 2 Die Regelung und die Heizungsverteilungen sind aufgrund des Alters abgänig und müssen saniert werden.	28.000				

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SANIERUNG DER MSR TECHNIK ZENTRALE 3 Die Regelung und die Heizungsverteilungen sind aufgrund des Alters abgängig und müssen saniert werden.	28.000				
216000	521100	SZ NORD MOORBEBKHALLE - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SPORTBODEN Der Bodenbelag der Halle muss in naher Zukunft erneuert werden. Es gibt Teileinbrüche die noch repariert werden können.			80.000		
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - DACHSANIERUNG Abtrag des Gründaches ist erforderlich, da sonst eine genaue Lokalisierung der Leckagen nicht möglich ist. Es sollen auch die Oberlichter erneuert werden.		30.000	30.000	30.000	
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - SONNENSCHUTZ Die Klassenräume und Fachräume sollen aufgrund der sehr starken Aufheizung einen Sonnenschutz erhalten.	24.000	24.000	24.000		
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - FARBANSTRICHE FLURE UND TREPPENHÄUSER Wunsch der Schule ist es, die Farbanstriche zu erneuern.					36.000
216000	521100	SZ NORD - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - NATURWISSENSCHAFTLICHER BEREICH UMBAU Umbau der Räume für den naturwissenschaftlichen Bereich		16.000			
216000	521100	SZ NORD MOORBEBKHALLE - ANTEIL REG.-SCH. FRIEDRICHSGABE - AUSTAUSCH DECKENPLATTEN Teilbereiche der vorhandenen Deckenplatten sind aufgrund vorhergegangener Durchfeuchtungen marode.	19.800				

822

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
217000	521100	COPPERNICUS-GYMNASIUM SONNENSCHUTZ KLASSENRAUME OSTSEITE Die Schule wünscht einen Sonnenschutz.			40.000		
217000	521100	COPPERNICUS-GYMNASIUM RLT-ANLAGE SPORTHALLE 1 + 2 Sanierung der über 30 Jahre alten Lüftungsanlage. Keine WRG vorhanden zur Reduzierung der Energiekosten. Die Regelung muss auf die neue Lüftungsanlage umgebaut werden.	70.000				
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. GRUNDSANIERUNG OSTANBAU 6 Klassen, Decken mit Dämmung und Rasterdecke, Leuchten, Bodenbelag, Anstricharbeiten			60.000	60.000	
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. DECKENSANIERUNG Einbau von Wärmedämmung und Schallschutz in allen Klassen und Fachräumen.			80.000	80.000	
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. SANIERUNG DER TOILETTEN Einbau von Toilettentrennwänden, WC-Anlagen, Fliesenausbesserungen, Anstricharbeiten.		40.000			
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. WANDREINIGUNG Grundreinigung aller Verblendflächen im Inneren			20.000		
217000	521100	COPPERNICUS- GYMNASIUM SCHLIEßANLAGE Eine zeitgemäße Schließanlage wäre wünschenswert, um die Hausmeister und Lehrer zu entlasten.				45.000	
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. ANSTRICH AULA Außenanstrich der Aula und Musikräume			20.000		
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. - FENSTERFRONT VERWALTUNG				20.000	
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. - GRUNDSANIERUNG SPORTHALLE 1 + 2 Es sollen die Sanitärbereiche und die Eingänge saniert werden.			70.000		
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. - FENSTERFRONT EINGANGSHALLE				150.000	
217000	521100	COPPERNICUS-GYMN. - SANIERUNG HOLZDECKEN Die vorhandenen Holzdecken müssen aus brandschutztechnischen Gründen saniert werden			50.000	50.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
217000	521100	GYMNASIUM HARKSHEIDE SANIERUNG SPORTHALLENBODEN Erste Materialermüdungen sind schon zu erkennen. Die Halle wird intensiv genutzt und wird 2009 20 Jahre alt. Im Rahmen der Sportbodensanierung soll auch eine Sanierung der Heizung erfolgen. Zur Zeit wird die Halle über eine Luftheizung (an der Hallendecke montiert) beheizt. Es wird angestrebt, eine Fussbodenheizung zu installieren.		220.000			
217000	521100	GYMNASIUM HARKSHEIDE FENSTERFASSADE PAUSENHALLE Sanierung der Metallglasfassade. Energiesparmaßnahme / Einscheibenverglasung					90.000
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING-GYMNASIUM - ERNEUERUNG DER SCHLIEßANLAGE Eine zeitgemäße Schließanlage (elektronisch) wäre wünschenswert, um die Hausmeister und Lehrer zu entlasten.	39.000				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SANIERUNG DER RLT-ANLAGEN ZENTRALE 2 Sanierung der RLT-Anlagen 1976. Sie sind verschlissen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.	30.000				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUMSANIERUNG DER RLT-ANLAGEN ZENTRALE 3 Sanierung der RLT-Anlagen Baujahr 1976. Sie sind verschließen und technisch überaltert, somit nicht mehr wirtschaftlich! Bei Ausfall der WRG keine Beschaffung von Ersatzteile mehr möglich.	30.000				

- 120 -

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
217000	521100	SZ NORD MOORBEKHALLE - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SANIERUNG DER GLT, HEIZUNGSVERTEILUNGEN UND LÜFTUNGSANLAGEN IM 2. BA Die Lüftungsanlagen im 2. BA sind Bj. 1982. Eine Umrüstung der vorhandenen Lüftungsanlagen auf den neusten Stand der Technik ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Aufgrund des Alters und der Energieverbräuche ist eine Sanierung der Lüftungsgeräte zwingend erforderlich. Die Regelungstechnik vom Fabrikat R+S ist abgänig. Ersatzteile für die vorhandene Regelung sind vom Hersteller nicht mehr lieferbar, so dass Teile der Regelung nur noch im Handbetrieb funktionsfähig sind. Die Heizungsverteilungen müssen im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an die neue Regelung / GLT sowie den Stand der Technik angepasst werden.	90.000				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SANIERUNG DER MSR TECHNIK ZENTRALE 2 Die Regelung und die Heizungsverteilungen sind aufgrund des Alters abgänig und müssen saniert werden.	42.000				
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SANIERUNG DER MSR TECHNIK ZENTRALE 3 Die Regelung und die Heizungsverteilungen sind aufgrund des Alters abgänig und müssen saniert werden.	42.000				
217000	521100	SZ NORD MOORBEKHALLE - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - SPORTBODEN Der Bodenbelag der Halle muss in naher Zukunft erneuert werden. Es gibt Teileinbrüche die noch repariert werden können.			120.000		
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - DACHSANIERUNG Abtrag des Gründaches ist erforderlich, da sonst eine genaue Lokalisierung der Leckagen nicht möglich ist. Es sollen auch die Oberlichter erneuert werden.		45.000	45.000	45.000	
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - FARBANSTRICHE FLURE UND TREPPENHÄUSER Wunsch der Schule ist es, die Farbanstriche zu erneuern.					54.000
217000	521100	SZ NORD - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - NATURWISSENSCHAFTLICHER BEREICH UMBAU Umbau der Räume für den naturwissenschaftlichen Bereich		24.000			

1221

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - SANIERUNG DER DUSCHRÄUME SPORTHALLE Rohrleitungen, Duschköpfe und Fliesenbereiche sollen saniert werden			16.800		
217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - HAUPTINGANG KLINKERMAUERN Die Klinkermauern im öffentlichen Gehwegbereich sind aufgrund von Frosteinwirkung gerissen und abgeplatzt und müssen aus sicherheitstechnischen Gründen saniert werden.	14.000				
217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - WINDFÄNGE IM EINGANG UND TREPPENHAUS Einbau von Trennelementen zur Schaffung von Schleusen zur Vermeidung von Energieverlusten			25.200		
217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - WC-ANLAGEN Erneuerung der WC-Anlagen, Wasserkästen, wandhängende WC's, Fliesenausbesserungen und Trennwände			22.400	22.400	
217000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL LISE-MEITNER-GYMN. - DECKENSANIERUNG SPORTHALLE Bei der Brandschadensanierung wurden zwei Drittel der Hallendecke saniert. Das letzte Drittel weist große Wasserflecken durch ehemaligen Wassereintritt auf. Die Lichtkuppeln wurden saniert. Keine weitere Schädigung, optischer Mangel.			33.600		
217000	521100	SZ NORD MOORBEEKHALLE - ANTEIL LESSING GYMNASIUM - AUSTAUSCH DECKENPLATTEN Teilbereiche der vorhandenen Deckenplatten sind aufgrund vorhergegangener Durchfeuchtungen marode.	25.200				

-122-

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
218000	521100	WBS LÜTJENMOOR - DACHSANIERUNG BEREICH AULA/MENSA		50.000			
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM.-SCH. OSSENMOORPARK - SANIERUNG DER DUSCHRÄUME SPORTHALLE Rohrleitungen, Duschköpfe und Fliesenbereiche sollen saniert werden			13.200		
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM. SCH. OSSENMOORPARK - HAUPTTEINGANG KLINKERMAUERN Die Klinkermauern im öffentlichen Gehwegbereich sind aufgrund von Frosteinwirkung gerissen und abgeplatzt und müssen aus sicherheitstechnischen Gründen saniert werden.	11.000				
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM.-SCH. OSSENMOORPARK - WINDFÄNGE IM EINGANG UND TREPPENHAUS Einbau von Trennelementen zur Schaffung von Schleusen zur Vermeidung von Energieverlusten			19.800		
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM.-SCH. OSSENMOORPARK - WC-ANLAGEN Erneuerung der WC-Anlagen, Wasserkästen, wandhängende WC's, Fliesenausbesserungen und Trennwände			17.600	17.600	
218000	521100	SZ-SÜD - ANTEIL GEM.-SCH. OSSENMOORPARK - DECKENSANIERUNG SPORTHALLE Bei der Brandschadensanierung wurden zwei Drittel der Hallendecke saniert. Das letzte Drittel weist große Wasserflecken durch ehemaligen Wassereintritt auf. Die Lichtkuppeln wurden saniert. Keine weitere Schädigung, optischer Mangel.			26.400		

-123-

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
221000	521100	ERICH-KÄSTNER SCHULE EINBAU ELA-ANLAGE Der Einbau einer neuen ELA-Anlage mit Gong und Durchsagemöglichkeit	20.000				

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
424000	521100	SPORTLERHEIM TURA HARKSHEIDE - DUSCHSANIERUNG INKL. WARMWASSERBEREITUNG 2 Duschräume und 3 Umkleiden sind veraltet und sollen komplett saniert werden, eine Lüftungsanlage soll installiert werden. Die Warmwasserbereitung ist veraltet und muss den neuen Gegebenheiten angepasst werden.	170.000				
424000	521100	SPORTLERHEIM TURA HARKSHEIDE FENSTER- UND BRÜSTUNGSELEMENTE ERNEUERN Der Wärmeschutz der Fenster- u. Brüstungselemente ist nicht ausreichend. Im Fassadenbereich gibt es bei entsprechender Witterung Zug- u. Kältestrahlung - Energiesparmaßnahme			60.000		

-125-

2012 Finanzplanung Schulmaßnahmen

Stand: Planung April 2011, vor Entwurf						
Produktkonto	Bezeichnung	GHH			Investitionsprogramm	
		2012	2013	2014	2015	2016
217000783100	Copernicus-Gymnasium Neueinrichtung Naturwissenschaften	180.000				
217000783100	Copernicus-Gymnasium Neueinrichtung Kunstraum 2	5.000				
217000783100	Copernicus-Gymnasium Neueinrichtung Aula	9.000				
217000783100	Gymnasium Harksheide mobile EDV-Anlage	30.000				
217000783100	Lessing-Gymnasium mobile EDV-Anlage	30.000				

2012 Finanzplanung Schulmaßnahmen

Stand: Planung April 2011, vor Entwurf						
Produktkonto	Bezeichnung	GHH		Investitionsprogramm		
		2012	2013	2014	2015	2016
211000783100	GS Falkenberg Ausstellungsvitrinen	6.000				
211000783100	GS Harksheide-Nord -Erneuerung Telefonanlage	10.000				
211000783100	GS Friedrichsgabe Neuausstattung Computerraum	20.000				
216000783100	Regionalschule Garstedt Neuausstattung Sekretariat		9.000			
216000783100	Regionalschule Garstedt Neuausstattung Lehrküche		37.000			
216000783100	Regionalschule Friedrichsgabe Umwandlung des Biologieraumes in einen Nawi- Raum	65.000				
216000783100	Regionalschule Friedrichsgabe Anschaffung Laptops	6.000				

2012 Finanzplanung Schulmaßnahmen

Stand: Planung April 2011, vor Entwurf						
Produktkonto	Bezeichnung	GHH		Investitionsprogramm		
		2012	2013	2014	2015	2016
217000783100	Gymnasium Harksheide Anschaffung digitaler Tafeln für die Klassenräume		31.500	31.500		
217000783100	Gymnasium Harksheide Anschaffung einer Geschirrspülanlage für die Mensa	10.000				
217000783100	Lessing-Gymnasium Neueinrichtung Klassenräume (Schränke und Beamer)	25.000				
217000783100	Lessing-Gymnasium Neueinrichtung Naturwissenschaften		180.000			
217000783100	Lise-Meitner-Gymnasium Neuausstattung Lehrerarbeitszimmer			19.000		
217000783100	Lise-Meitner-Gymnasium Einrichtung Schülerarbeitsraum			9.500		
218000783100	Gemeinschaftsschule Harksheide Einrichtung Neu-/Anbau Gemeinschaftsschule		615.000			
218000783100	Ossenmoorpark- Neueinrichtung Verwaltungsräume	20.000				

2012 Finanzplanung Schulmaßnahmen

Stand: Planung April 2011, vor Entwurf						
Produktkonto	Bezeichnung	GHH			Investitionsprogramm	
		2012	2013	2014	2015	2016
218000783100	Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark- Neueinrichtung NaWi	250.000				
218000783100	Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark- Neuanschaffung eines Regalsystems für die Schulbücherei	25.000				
221000783100	Förderzentrum EKS Erneuerung Telefonanlage	5.000				