



**ANLAGENREVISION**

Südstraße1,66701 Beckingen

Tel.:06835-4096;Fax:06835-68811

e-mail : [zwpar@zwpar.de](mailto:zwpar@zwpar.de)

Home: [www.zwpar.de](http://www.zwpar.de)

**Prüfbericht /Test report/ Rapport**

Prüfbericht-Nr.: **9127/10**

Test report no.:

N° de rapport:

**Eintracht Norderstedt  
Standsicherheitsprüfung  
an Flutlichtmasten  
Sportanlage Ochsenzoll**

Seite  
page/Page

von:  
of/de:

Seite **1** von **1**

Datum : **22.03.2011**

Auftraggeber : **Eintracht Norderstedt**

Ansprechpartner : **Herr Koch, Herr Schaper**

Prüfobjekt: **10 Flutlichtmaste Sportanlage Ochsenzoll**

Prüfbereich: Über der Masttür (soweit technisch möglich) in Richtung Erdübergangszone und darunter. Visuelle Kontrolle. Laservermessung

Prüfmethode: Elektromagnetischer Ultraschall (**EMUS**), Visuelle Prüfung (**VT**)

Mitgeltende

Normen: DIN EN 40; DIN 4131; DIN 18800, Eurocode 1 und 3, DIN 1055-4. GUV-V D32  
DIN 1076

Ergebnis: Geprüft: **10** Maste  
Erneuern: **8** Maste

**Die Maste 1 bis 4 und 7 bis 10 sind im Bereich des zylindrischen Übergangs unsachgemäß geschweißt. Die Gefahr, dass bei erhöhten Lastwechsel durch Wind und Eis Risse an diesen Schweißnähten entstehen ist sehr groß. Die Betriebssicherheit ist nicht mehr gegeben.**

Dokumentation: 1 Ausdruck

12.05.2011

Jürgen Zenner