

Fachbereich Planung

Team Natur und Landschaft/ 6011.12.1 Schmidt

1. Vermerk

<b>Aktenvermerk</b>	<b>01</b>	
Maßnahmen Außenbereich	BV Kita Ostdeutsche Straße 79	

Teilnehmer	-	-
Verteiler	Frau Gattermann Frau Rimka	42 60

TOP	Thema	zu erledigen bis/ von	erl.
<b>1</b>	<b>Außenbereich Kita Ostdeutsche Straße:</b> Bezüglich der östlichen Spielfläche im Außenbereich der Kita wurde Team 6011 durch Frau Gattermann, Amt 42 (Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten), um eine kurzfristige Lösung für die Verbesserung der Bodenverhältnisse gebeten.		
<b>2</b>	<b>Situationsbeschreibung:</b> Die Fläche ist umzäunt und mit 9 Bäumen bestanden. Flächengröße rund 300m <sup>2</sup> Das Gelände ist nach Norden leicht abschüssig. Die Bodenverhältnisse zeigen aktuell weggespielten Rasen/ freigelegtes Erdreich (Nutzungsdruck durch Spiel und Schatten der Bäume), die Fläche ist als waldartiger Spielbereich zu charakterisieren. Spielgeräte finden sich bisher nicht auf dieser Fläche. Eine Holzbank ohne Rückenlehne ist vorhanden. In der Gesamtanlage der Kita sind folgende Spielgeräte vorhanden: 2 Sandspielbereiche, 2 Wipp-Spielgeräte, 1 Spielhaus, 3 Bänke, 2 Gartengerätehäuser. In der Einrichtung werden rund 40 Kindern betreut.		
<b>3</b>	<b>Planungsvorschlag:</b> Für einen kürzeren Zeitrahmen kann die Spielfläche durch Bewuchs mit Rollrasen eine Verbesserung erfahren. Es wird sich jedoch erfahrungsgemäß aus oben genannten Gründen (weiterhin unverändert Nutzungsdruck durch Spiel und Schatten der Bäume) nach einiger Zeit wieder der vorherige Zustand einstellen. Eine Abwägung der eingesetzten Mittel für die Maßnahme gegenüber der erzielten Verbesserung sollte diese Problematik berücksichtigen. Der Kostenaufwand für die Anlage einer Rasenfläche wird mit <b>3.700€ brutto</b> geschätzt.		
<b>4</b>	<b>Haushaltsmittel für vorgenannte Maßnahme</b> Haushaltsmittel für vorgenannte Baumaßnahme sind bisher nach Kenntnisstand von Frau Schmidt (6011.12.1) noch nicht vorhanden.		
<b>5</b>	<b>Alternatives Material Holzschnitzel:</b> Die in Spielbereichen als Fallschutz verwendeten Holzschnitzel eignen sich bei den vorliegenden Gegebenheiten (Baumbestand, Geländegefälle) nicht als Alternative. Durch die Beschattung der Fläche können die Holzschnitzel nach Regen nicht ausreichend schnell abtrocknen. Das anfallende Laub ist aus dem Material nur		

<b>Aktenvermerk</b>	<b>01</b>	Seite 2 von 2
Maßnahmen Außenbereich	BV Kita Ostdeutsche Straße	24.04.2014

	mit hohem Pflegeaufwand zu entfernen. Demnach werden die positiven Materialeigenschaften der Holzschnitzel in absehbarem Zeitraum verschlechtert. Zudem lässt das Gefälle der Fläche vermuten, dass die Holzschnitzel im Zuge der Flächennutzung an der unteren Geländekante zusammengeschoben werden und sich der Effekt einer Verbesserung der Bodenverhältnisse nur durch regelmäßige Pflege der Fläche Aufrecht erhalten ließe.		
--	---	--	--

Gez. Dipl.-Ing. Irene Schmidt/ 6011.12.1

2. 42 Frau Gattermann mit der Bitte um Kenntnisnahme
3. 60 Frau Rimka mit der Bitte um Kenntnisnahme
4. z. Vg