

Mängelerfassung

Fußwegeachsen

Straßenname: <i>Altes Buckhörner Moor zw. Buchenweg u. Heidbergstr.</i>	Klassifizierung/DTV: Geschwindigkeits begrenzung:	<i>Zone 30</i>
	Seitenraumnutzung durch: ÖPNV-Haltestellen: Freiräume/Plätze:	<i>Fußwege nein ja</i>

Mängel im Längsverkehr	Wegeföhrung	Fußwegbreite (re/li)	Hindernisse	Oberflächen- beschaffenheit	Konflikte ruhender Verkehr	Konflikte NMIV
		x (re/li)				
Mängel im Querverkehr	Anzahl Querungen	Mängel an Querungen mit LSA	Mängel an Querungen ohne LSA			
Mängel Aufenthaltsqualität Mängel soziale Sicherheit	Wegegestaltung Aufenthaltsbereiche	Beeinträchtigung durch MIV/NMIV	Beeinträchtigung durch ruhenden Verkehr	Beleuchtung		
	x <i>fehlende Sitzgelegenheiten</i>					
Mangelnde Barrierefreiheit	Wegeföhrung	Bordstein- absenkungen	Fugenverguß	Rillenplatten an Querungen	Blinden-LSA	
		x <i>Einmündungen Buchentwiete u. Heidbergstr.</i>				
Mängel im ÖPNV-Umfeld	Zuwegung Längsverkehr	Mängel an Querungen	bauliche Anlage der Haltestelle			