

Anlage 5

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
365200	521100	KITA FORSTWEG AUSSENANSTRICHE Die Außenanstriche Holzhaus und Flachdachgebäude müssen erneuert werden. Die Anstriche müssen aufgrund von Verwitterungen erneuert werden.	10.000				
365200	521100	KITA FORSTWEG - FENSTER DER GRUPPENRÄUME Die Fenster sind alt und undicht und sollen daher durch neue ersetzt werden.			65.000		
365200	521100	KITA PELLWORMINSEL TRENNWANDANLAGEN DER SANITÄRRÄUME ERNEUERN Die Trennwände sind stark abgenutzt, sie sind nicht mehr stabil, Kanten und Dichtungen sind abgestoßen.	8.000				
365200	521100	KITA PELLWORMINSEL FENSTERBESCHLÄGE & TÜRBÄNDER ERNEUERN Die Fensterbeschläge und Türbänder sind stark abgenutzt, sie können nicht mehr nachgebessert werden, es gibt keine Ersatzteile mehr.		20.000			
365200	521100	KITA PELLWORMINSEL, PELLWORMSTRASSE SANIERUNG HEIZUNGSVERTEILUNG Die Heizungsverteilung muss saniert werden, eine neue Isolierung der Rohrleitungen ist erforderlich. Die alte R+S Regelung muss in diesem Zuge saniert werden, da keine Ersatzteile vom Hersteller mehr lieferbar sind.	63.000				
365200	521100	KITA TANNENHOFSTRASSE EINGANGSBEREICH U. HALLE SANIEREN Der Eingangsbereich und die Halle sollen komplett saniert werden. Eine Schallschutzdecke eingebaut, Bodenbeläge, Beleuchtung und Anstriche erneuert werden.			46.000		
365200	521100	KITA TANNENHOFSTRASSE SANIERUNG VON 2 GRUPPENRÄUMEN Die Räume Eichhörnchen- u. Bäregruppe müssen komplett saniert werden. Es soll eine Schallschutzdecke eingebracht, Bodenbeläge, Beleuchtung und Anstriche erneuert werden.		56.000			
365200	521120	KITA FORSTWEG - BURGANLAGE Die Holzkonstruktion der Anlage ist in Teilen marode und musste in den vergangenen Jahren immer wieder ausgebessert werden. Eine Erneuerung ist aus sicherheitsrelevanten Gründen unumgänglich.		45.000			

-27-

Anlage 5

Produkt	Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
365200	521120	KITA FORSTWEG ZAUNANLAGE Die vorhandene Zaunanlage (Maschendrahtgeflecht 1 m hoch) ist nicht mehr zulässig (Unfallkasse, Kita-Zertifizierung). Sie soll durch einen Stahlmattenzaun, feuerverzinkt und Pulverbeschichtung in grün, Höhe 1,20 m ersetzt werden.	8.000				
365200	521120	KITA PELLWORMINSEL - KUNSTRASEN DURCH KUNSTSTOFFFLÄCHE ERSETZEN Die vorhandenen Beläge der Spielbereiche sind abgängig und unfallträchtig - Rutsch- und Stolpergefahr. Es ist daher notwendig die Flächen mit neuen Belägen zu versehen.	8.100				
365200	521120	KITA TANNENHOFSTRASSE - NEUGESTALTUNG AUßENANLAGE Die Außenanlagen incl. der Parkplatz auf der Eingangsseite sollen neu überplant werden. Z. Zt. Ist die Anlage völlig unstrukturiert, unansprechend und entspricht nicht den Anforderungen der Einrichtung		70.000			

-28-