

Anlage zur Niederschrift

vom 21.11.2023

TOP 15.6



Seniorenbeirat Norderstedt

Seniorenbeirat Norderstedt, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

An den Vorsitzenden des
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr
Herrn Steinhau-Kühl

Rathausallee 50

22846 Norderstedt

E - Mail: seniorenbeirat-norderstedt@wt.net.de

Web: www.seniorenbeirat-norderstedt.de

Joachim Braun

1. stellvertretender Vorsitzender und
Sprecher Arbeitskreis Stadtentwicklung,
Umwelt und Verkehr

Norderstedt, 2.11.2023

Betreff

Anfrage zu Bushaltestellen in Garstedt

Sehr geehrter Herr Steinhau-Kühl,

der Seniorenbeirat der Stadt Norderstedt bittet die Verwaltung um schriftliche Beantwortung der nachfolgenden Fragen:

Nutzer von Rollatoren haben uns auf die Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen an den folgenden Bushaltestellen hingewiesen und gebeten, dass der Seniorenbeirat sich für eine Verbesserung der Situation für Senioren einsetzt.

Haltestelle Breslauer Straße Richtung Süden

Soweit der Bus korrekt an der Haltestelle hält, befindet sich der hintere / mittlere Ausstieg direkt vor der abgesenkten Auffahrt des Blumenladens, sodass ein Ausstieg mit Rollatoren erschwert wird.



Ein Busfahrer fuhr seinen Bus auf der vorhandenen Haltespur weiter nach vorne, sodass ein Ausstieg auf den höheren Bürgersteig möglich war.

Norderstedter Bank

IBAN: DE47 2019 0109 0082 8533 00

BIC: GENODEF1HH4

Sprechzeiten:

Dienstag von 10:00 – 12:00 Uhr -

Donnerstag von 14:30 – 16:30 Uhr



Frage: Kann das Haltestellenschild einige Meter nach Süden verlegt werden?

Haltestelle Hermann-Löns-Weg Richtung Westen

Der Bordstein ist sehr niedrig. Zusätzlich erfolgt der hintere Ausstieg auf eine Grandfläche, die bei Regen aufweicht.



Frage: Kann die Pflasterung bis zum hinteren Busausstieg ggf. mit Natursteinpflaster mit weiten Fugen, Rasengittersteinen oder versickerungsaktiven (Öko-) Pflaster verlängert werden? Gut wäre es auch, den Bordstein anzupassen.

Haltestelle Kohfurt Richtung Süden

Der gepflasterte Wartebereich für Fahrgäste mit Rollator ist zu eng, zumal (unerlaubterweise) der Gehweg als Radweg genutzt wird. Dadurch stehen Fahrgäste mit Rollator auf dem Grand bzw. bei entsprechender Witterung im Matsch.



Frage Kann die unbefestigte Fläche zwischen dem Papierkorb und dem Haltestellenschild gepflastert werden?

Wir würden uns freuen, wenn so der ÖPNV in Norderstedt noch besser gemacht werden könnte.

Mit freundlichen Grüßen

Seniorenbeirat der Stadt Norderstedt

Joachim Braun

(Sprecher Arbeitskreis Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr)