



TURN- UND RASENSportVEREIN HARKSHEIDE e.V. VON 1945

Eing. 13./03.

Anlage 4

TuRa Harksheide e.V. von 1945 • Am Exerzierplatz 16 • 22844 Norderstedt

TuRa Geschäftsstelle

Am Exerzierplatz 16

22844 Norderstedt

Tel. 040 - 5 25 21 18

Fax 040 - 5 25 62 03

E-mail: info@tura-harksheide.de

www.tura-harksheide.de

Öffnungszeiten:

Mo. 18:30 - 21:00 Uhr

Di. + Mi. 9:00 - 13:00 Uhr

Do. 15:00 - 19:00 Uhr

1. Stadt Norderstedt
-Fachbereich Schule und Sport-
Herr Thomas Broscheit
Rathausallee 50
22846 Norderstedt

2. Herrn Bertram z.K. 13.03.2013
3. Frau Gattermann z.K. 11.3.13
4. Frau Birte Stadträtin Künders z.K. 11.3.13
5. ~~Bericht~~ Af SuS am 17.04.

Norderstedt, den 12.03.2013

-Eilantrag zur Sanierung des Naturrasenplatz des TuRa Harksheide

Sehr geehrter Herr Broscheit,

wie im Herbst letzten Jahres besprochen und auch von der Stadt besichtigt, haben wir wegen dem Problem „Naturrasenplatz unter Wasser“ das Ingenieurbüro Andreas Knoll, mit der Untersuchung des Platzes beauftragt.

Es wurden diverse Suchschachtungen durchgeführt, sowie ein Labor beauftragt sich die Zusammensetzungen des Baugrund anzusehen und einen Befund abzugeben, warum der Platz ständig auch noch Tage nach Regenphasen extrem durchnässt und dadurch nicht nutzbar ist.

Die Fachleute kommen nun zu dem Ergebnis das Rasenschicht und Rasentragschicht großflächig nicht mehr wasserdurchlässig sind. Besandungsmaßnahmen zusammen mit Rasen schlitzten, löchern etc. haben das Problem leider nicht beseitigt. Das Fazit der Fachleute: Der Naturrasenplatz muss komplett saniert werden.

Unser Rasen ist bereits bei leichteren Regenphasen unbespielbar. In der Hinserie 2012/2013 mußte unsere Fußballabteilung bereits diverse Spiele auf den Kunstrasen verlegen und an einen regulären Trainingsbetrieb war gar nicht erst zu denken. Der Rasenplatz muss dringend saniert werden damit wir allen Fußballerinnen und Fußballern, ein ordentliches Training und den dazugehörigen Spielbetriebermöglichen können. Der Wegfall eines ganzen Platzes bringt den Fußballbetrieb bei uns fast zum erliegen!

Sie erhalten anbei Stellungnahme und Kostenschätzung des Ingenieurbüro Andreas Knoll, sowie das Gutachten über den Baugrund.

Wir bitten hiermit um Kostenübernahme und rasche Ausführung der Sanierung und möchten gleichzeitig anfragen ob es für unsere Fußballer bis zur Fertigstellung der Sanierung Ausweichmöglichkeiten auf anderen Plätzen (Gym. Harksheide etc.) gibt. Wir würden uns freuen wenn die Stadt Norderstedt der Sanierung und Kostenübernahme rasch zustimmt. Für die Ausführung der Sanierungsmaßnahme schwebt uns der Zeitraum Anfang Mai bis Ende Juli 2013 vor, da wir dann die etwas ruhigere Sommerferienzeit mit nutzen würden.

Wir verbleiben in der Hoffnung auf ein positives Feedback

mit sportlichen Grüßen

Bernd Albers
1. Vorsitzender

Andrea Mordhorst
2. Vorsitzende

Ralf Eggelmeyer
Schatzmeister

Turn- und Rasensportverein Harksheide e.V. von 1945 • Am Exerzierplatz 16 • 22844 Norderstedt

Vorstand: Bernd Albers (1. Vorsitzender), Andrea Mordhorst (2. Vorsitzende), Ralf Eggelmeyer (Schatzmeister), Christine Held (Schriftführerin), Jens Kressin (1. Beisitzer), Jens Müller (2. Beisitzer), Regina Elskamp (Pressewartin), Marcus Krause (Jugendwart)

Bankverbindung Sparkasse Holstein (BLZ 213 522 40) Kto-Nr. 160 214 616 • Sparkasse Südholstein (BLZ 230 510 30) Kto-Nr. 800 1372 • VoBa Elmshorn (BLZ 221 900 30) Kto-Nr. 33 002 420

TuRa Harksheide e.V.
Am Exerzierplatz 14 - 16

22844 Norderstedt

DIPL.-ING.
ANDREAS
Knoll
FÜR GARTEN &
INGENIEUR- BÜRO LANDSCHAFTS-
ARCHITEKTUR
ALTE DORFSTRASSE 3B
19217 CRONSKAMP
TEL.: 033873-33865
FAX: 033873-33867
ing-buero-knoll@t-online.de

Erläuterungsbericht

für die

Sanierung des Naturrasenfußballplatzes
„Am Exerzierplatz 14 - 16“

in Norderstedt / Harksheide

1. Allgemeines, Lage des Bauvorhabens:

Der Sportplatz des TuRa Harksheide befindet sich im Ortsteil Harksheide zwischen den Straßen 'Am Exerzierplatz' und 'Fadens Tannen'.

Das Grundstück kann sowohl im Norden als auch im Westen von beiden Straßen über eine Zufahrt angefahren werden.

2. vorhandener Zustand:

Die Sportanlage „Am Exerzierplatz“ besteht zur Zeit aus einer Rundlaufbahn mit innen liegendem Naturrasenfußballfeld, einer Weitsprunganlage und Beachvolleyballfeld, sowie zwei Kunstrasenfußballplätzen.

Neben dem Schulsport wird der Naturrasenfußballplatz, von den TuRa Jugend- und Liga – Leistungsmannschaften, sowohl für das Training als auch für deren Punkt- und Pokalspiele mit Heimrecht genutzt.

Naturrasenfußballplatz:

Dieser Platz hat die Abmessungen ca. 68 x 105 m.

Die Abmessungen entsprechen den Anforderungen des DFB für den Punktspielbetrieb.

Der Naturrasenfußballplatz verursacht einen erheblichen Unterhaltungsaufwand. Jährlich wurden auf diesem Platz in regelmäßigen Abständen Intensivpflegemaßnahmen wie Aerifizieren und Besanden durchgeführt.

Trotz der intensiven Unterhaltung fließt das Oberflächenwasser schlecht und langsam ab.

In Teilbereichen steht der Platz dann für einen längeren Zeitraum „unter“ Wasser, bei Regen und kurz nach Regenfällen, ist der Platz somit nicht nutzbar, es besteht eine erhebliche Verletzungsgefahr für die Sportler. Hierdurch ist dieser Platz für Spiel- und Trainingsbetrieb nur sehr eingeschränkt nutzbar.

Durch den beschriebenen Zustand der vorhandenen Fußballplätze kann der regelmäßige Spiel- und Trainingsbetrieb nicht mehr sichergestellt werden.

3. Voruntersuchungen:

Im Vorwege wurde durch das Büro Palasis eine Baugrunduntersuchung punktuell durchgeführt. (Siehe Anlage)

Dabei wurde festgestellt, dass die vorhandenen Rasendeckschichten und Rasentragschichten einen zu hohen Humusgehalt aufweisen und für die oberflächige Vernässung verantwortlich sind.

Da es keine Revisionsunterlagen von diesem Platz gibt, wurden folgende Untersuchungen vorgenommen:

Mit Hilfe von Kamera- und Spülwagen wurde der Zustand der Regenwasserleitungen im Bereich des Naturrasenplatzes untersucht. Hierbei wurde festgestellt, dass sich die Leitungen durch die ehemalige Tennendeckschicht der Rundlaufbahn größtenteils zugesetzt haben. Eine komplette Reinigung würde einen enormen Kostenaufwand bedeuten! Durch Suchgräben sollte die Lage der Drainageleitungen im Naturrasenplatz festgestellt werden. Hierbei wurde je Platzhälfte lediglich ein Drainagestrang an unterschiedlichen Bereichen gefunden. In der einen Platzhälfte liegt ein Betondrainagerohr, in der anderen Platzhälfte

ein Kunststoffdrainagerohr. Beide Drainagestränge waren mit Sand zugesetzt und somit nicht mehr funktionsfähig!
Es kann davon ausgegangen werden, dass für die Entwässerung des Platzes kein Drainagesystem existiert.

Um die bestehenden mangelhaften Zustände zu beheben, sind von Seiten des TuRa Harksheide Sanierungsmaßnahmen geplant. Diese wurden auf Grundlage des Baugrundgutachtens/Büros Palasis in der anliegenden Kostenschätzungen vom Büros Knoll zusammengestellt.

4. Bauträger, Ausführungsfrist:

Träger der Maßnahme ist der

TuRa Harksheide e.V.
Am Exerzierplatz 14 - 16

22844 Norderstedt

Die Maßnahme soll, wenn eine entsprechende Kostenübernahme erfolgt, von Mai bis Ende Juli 2013 durchgeführt werden.

aufgestellt:

19217 Cronskamp, den 12.03.2013



Dipl.-Ing. Andreas Knoll