

Anlage 5

**Ingmar Hopp  
Hans-Salb-Str. 106  
22851 Norderstedt**

An die Stadtvertretung  
der Stadt Norderstedt  
- zu Protokoll -

**Undichte Stellen im Rathaus?**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass am Eingang marktplatzseitig gleich am ersten Pfeiler (hinter der Topfpflanze) linke Seite das Regenwasser ins Rathaus einzudringen scheint (an dem Abend hatte es stark geregnet).

Ich frage aus diesem Grunde an:

Ist dieser Zustand bekannt?

Wenn ja, aus welchem Grunde wurden bislang keine Reparaturmaßnahmen ergriffen?

Es wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Ingmar Hopp