

## TURN- UND RASENSPORTVEREIN HARKSHEIDE e.V. VON 1945

TuRa Harksheide e.V. von 1945 • Am Exerzierplatz 16 • 22844 Norderstedt

Stadt Norderstedt  
-Fachbereich Schule und Sport-  
Herr Thomas Broscheit  
Rathausallee 50  
22846 Norderstedt

### TuRa Geschäftsstelle

Am Exerzierplatz 16  
22844 Norderstedt  
Tel. 040 - 5 25 21 18  
Fax 040 - 5 25 62 03  
e-mail: [info@tura-harksheide.de](mailto:info@tura-harksheide.de)  
[www.tura-harksheide.de](http://www.tura-harksheide.de)

### Öffnungszeiten:

Mo. 18:30 - 21:00 Uhr  
Di. + Mi. 9:00 - 13:00 Uhr  
Do. 15:00 - 19:00 Uhr

Norderstedt, den 24.04.2013

### -Eilantrag zur Sanierung des Naturrasenplatz des TuRa Harksheide / Bereits durgeführte Maßnahmen

Sehr geehrter Herr Broscheit,

bezugnehmend auf Ihr Telefax vom 18.04.2013 haben wir die Firma Eurogreen zu einer Stellungnahme, zu den in obiger Angelegenheit bereits durchgeführter Maßnahmen in 2012 aufgefordert. Die von Ihnen geforderte Maßnahme Vertidrain wurde demnach bereits ohne Erfolg durchgeführt.

Die Stellungnahme der Firma Eurogreen und Kopien der dazugehörigen Rechnungen erhalten Sie anbei.

Bitte teilen Sie uns mit wie wir nun weiter verfahren sollen. Bitte leiten Sie unser Schreiben ggfs. auch an Herrn Petersen vom Betriebsamt weiter.

Mit sportlichen Grüßen

-Stellungnahme Firma Eurogreen

TuRa Harksheide e.V.

Ralf Eggelmeyer  
Schatzmeister

Kopie: Architekturbüro Knoll

EUROGREEN GmbH • Industriestraße 83-85 • D-57518 Betzdorf

Tel.: 02741 / 281-555 • Fax: 02741 / 281-344

TuRa Harksheide e.V.

Ihr Ansprechpartner:  
Holger Schmidt

Herr Ralf Eggelmeyer  
Am Exerzierplatz 14-16

Tel.: 040 / 55549091  
Fax: 040 / 55549092  
E-Mail: Holger.Schmidt@Eurogreen.de

22844 Norderstedt

Datum: 23.04.2013

### Schreiben der Stadt Norderstedt von Herrn Broscheit vom 18.04.2013

Sehr geehrter Herr Eggelmeyer,


In der Spielpause 2012 wurden diverse Regenerationsmaßnahmen auf Grundlage der Platzanalyse vom 03.04.2012 durchgeführt. Insbesondere wurden Maßnahmen zur Filzreduzierung und besseren Wasserableitung der Rasenfläche ergriffen.

So wurde die Fläche Vertikutiert, Tiefengelockert mit einem Untersodenlockerer, da nur hiermit eine Erhöhung des Porenvolumens erreicht werden kann (siehe Morhard 2004), mit 42,57t gew Sand 0-2 abgesandet und mit einem Perforationssaatverfahren nachgesät. Siehe Angebot vom 10.04.2012 und Rechnung vom 27.06.2012. Zudem wurde der Bereich, der eine mangelhafte Wasserabführung aufwies nach der Begehung vom 07.09.2012 (Bericht liegt vor), bei dem gem. DIN 18035 Teil 4 die Wasserinfiltrationsrate mit dem Doppelring-Infiltrometer gemessen wurde nochmals besandet, und mit einem Vertidraingerät mit Vollspoons bis zu einer Tiefe von 35cm tiefengelüftet (siehe Rechnung vom 13.09.2012).

Wie bei der Begehung vom 07.09 und bei der Expertise BV: P 315/13 Vernässung Rasenspielfläche TuRa Harksheide zu erkennen ist, weist die Fläche einen extrem hohen Humusgehalt auf. Dieser hat dazu geführt, dass die Maßnahme tiefenlüften mit Vertidrain auf 35 cm Tiefe mit Vollspoons und Besanden der Fläche nur eine Effekt von ca. 2-3 Wochen hatte. Nach Rücksprache mit dem Platzwart Herrn Steinhöfel wurde die Wasserableitung in den ersten 2-3 Wochen nach der Maßnahme verbessert, was bei einer Begehung festgestellt werden konnte, aber nach den 3 Wochen traten die Vernässungsprobleme wieder auf. Es ist davon auszugehen, dass der extrem Humushaltige Boden die Löcher des Vertidraingerätes sehr schnell wieder mit den Humusanteilen „abdichtet“.

Für weitere Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, gerne auch bei Gesprächen vor Ort.

Mit freundlichen Grüßen

  
Holger Schmidt