

Anlage 1

Willi Fischer, Heinrich-Lönnies-Str. 44, 22850 Norderstedt

Anfrage im Stadtwerkeausschuss vom 12.03.2014

1. Ist den Stadtwerken bekannt, ob es seit dem Bau des Blockheizkraftwerkes am Buchenweg im Jahre 2009 verstärkt zu Gasverunreinigungen und dadurch zu Schädigungen an Gasarmaturen in der Umgebung dieses Bhkws gekommen ist?
2. Gibt es seit der Inbetriebnahme des Blockheizkraftwerkes am Buchenweg einen verstärkten Wartungs- oder Reinigungsbedarf an den dort verlegten Rohrleitungen und Filtern?
3. Ist den Stadtwerken bekannt, ob es in dem Bereich um das Blockheizkraftwerk am Buchenweg seit dessen Inbetriebnahme im Jahre 2009 überdurchschnittlich viele Schäden an Gasarmaturen im Vergleich mit dem gesamten Norderstedter Stadtgebiet gibt?

Ich bitte um schriftliche Beantwortung!

Willi Fischer

