

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 24/0282
3211 - SG Verkehrsaufsicht			Datum: 09.07.2024
Bearb.:	Claußen, Oke	Tel.:- 404	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr	18.07.2024	Anhörung

Beantwortung der Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zum Thema Wartezeit Fußgängerampel U-Bahn-Station Norderstedt Mitte

Hier: TOP 11.11 Frau Betzner-Lundig berichtet, dass die Wartezeit für Fußgänger an der Fußgängerampel bei der U-Bahn-Station Norderstedt Mitte zu lang ist. Hier müssten nach dem Busverkehr die Fußgänger zweite Priorität haben. Die Verwaltung wird dies prüfen.

Sachverhalt:

Nach intensiver Überprüfung der obenstehenden Lichtsignalanlage (Ampel) konnte kein Defekt festgestellt werden und die Anlage ist ordnungsgemäß in Betrieb. Der Fußgängerverkehr kann jedoch in bestimmten Fällen eine maximale Wartezeit von bis zu 169 Sekunden (2 Minuten und 49 Sekunden) bekommen. Das ergibt sich aus den folgenden Gründen:

- Diese Lichtsignalanlage ist mit den benachbarten Knotenpunkten koordiniert
- Sie ist mit einer Busbeeinflussung ausgestattet, weshalb sich in Ausnahmefällen die Wartezeit verlängern kann. (Die Buslinien 278, 394, 494, 594, 193, 194, 293, 378, 393 sowie 493 befahren diese Streckenabschnitte.)
- Bei einer Koordinierung werden Freigabezeiten hintereinanderliegender Signalisierungsquerschnitte durch geeignete Zeitversätze aufeinander abgestimmt. Diese dienen vorwiegend dazu, die Reisezeiten der Kraftfahrzeuge im Straßennetz zu verringern und damit den Kraftstoffverbrauch und die Emissionen zu senken.
- Es ist wichtig zu erwähnen, dass der über die Hauptrichtung querende Fußgängerverkehr über Anforderungstaster detektiert wird. Sollte der Fußgängerverkehr den Anforderungstaster nicht betätigen oder in bestimmten Fällen neben dem Mast warten und dann später erst anfordern, muss er eine zusätzliche komplette Umlaufzeit (90 Sekunden) warten bis eine neue Phase angefordert wird.

Aus den oben genannten Gründen besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Sollte Ihnen dennoch zukünftig eine erheblich lange Wartezeit auffallen, teilen Sie uns dies bitte mit genauer Angabe des Zeitpunkts mit, damit wir den Sachverhalt detaillierter überprüfen können und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten können.

Um Fehldetektionen zu vermeiden, werden in Zukunft neue Anforderungstaster bestellt und angebracht, wo der Text „Signal kommt“ bei Detektion aufleuchtet.

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------