

# BESCHLUSSVORLAGE

		<b>Vorlage-Nr.: B 05/0074</b>	
<b>402 - Abt. Kinderbetreuung und Jugendarbeit</b>		<b>Datum: 17.02.2005</b>	
<b>Bearb.</b>	<b>: Frau Schneider, Alexandra</b>	<b>Tel.: 114</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.</b>	<b>:</b>		

## Beratungsfolge

## Sitzungstermin

**Ausschuss für junge Menschen**

**02.03.2005**

## Kindertagesstätte der ev.-luth. Thomas Kirchengemeinde Glashütte - Erneuerung der Heizungsanlage -

### **Beschlussvorschlag**

Die ev.- luth. Thomas Kirchengemeinde Glashütte erhält für die Erneuerung der Heizungsanlage für die Kindertagesstätte Poppenbütteler Str. 268 einen Zuschuss in Höhe von 90 % der Gesamtkosten, max. €8.280,--.

Ausreichende Mittel für die überplanmäßige Ausgabe stehen durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 46402.9503 (Planungs- und Baukosten - B 173 -) zur Verfügung.

### **Haushaltsrelevante Daten:**

Haushaltsstelle: 46402.9503

Haushaltsplan: Planungs- und Baukosten – B 173 -

Ausgabe: €8.280,--

Mittel stehen zur Verfügung: ja

Folgekosten/Jahr: keine

### **Erläuterungen zu den Folgekosten:**

### **Sachverhalt**

Mit Schreiben vom 16.02.2004 hat die ev.-luth. Thomas Kirchengemeinde Glashütte einen Antrag auf Erneuerung des Heizkessels in der Kindertagesstätte Poppenbütteler Str. 268. Aufgrund einer Ortsbesichtigung am 15.04.2004 mit Mitarbeitern vom Amt für Gebäudewirtschaft wurde der Antrag abgelehnt, da eine Beseitigung von Leckagen ausreichend war, um den Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

Mit Schreiben vom 09.02.2005 stellte die Kirchengemeinde einen Antrag (Anlage 1) auf Erneuerung des Reglers aus der Investitionskostenpauschale, da die Heizungsanlage den zweiten Totalausfall in 2005 zu verzeichnen hatte.

Hingewiesen wurde in diesem Antrag zudem auf die Möglichkeit den Heizkessel zu erneuern.

Aufgrund des Alters des Heizkessels (Baujahr 1988) und den laufend anfallenden Reparaturkosten wurde durch das Fachamt ein Prüfauftrag an das Amt für Gebäudewirtschaft gegeben.

Dieser Prüfauftrag (s. Anlage 2) hat ergeben, dass eine Erneuerung des Heizkessels und ein neuer Heizkreisverteiler erforderlich ist. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf €9.200,--.

Aufgrund der Kürze der Zeit ist es nicht möglich entsprechende Angebote vorzulegen. Die Kirchengemeinde wurde mit heutigem Datum aufgefordert 3 Angebote einzuholen.

Der max. Zuschuss in Höhe von 90 % = €8.280,-- wurde anhand der Kostenschätzung des Amtes für Gebäudewirtschaft ermittelt.

Mittel stehen durch Minderausgaben bei der Haushaltsstelle 46402.9503 (Planungs- und Baukosten - B 173 -).

**Anlagen:**

1. Antrag der ev.-luth. Thomas Kirchengemeinde Glashütte vom 09.02.2005
2. Schreiben des Amtes für Gebäudewirtschaft vom 17.02.2005