


Unfallkommission Norderstedt 2021



I. Statistische Gesamtübersicht über das Jahr 2021

Unfallkommission Norderstedt 2021


Anzahl Verkehrsunfälle 2021



	Außerorts	Innerorts
■ VU S3 (1.325)	85	1.240
■ VU S2 (147)	19	128
■ VU S1 (21)	5	16
■ VU P (243)	40	203
■ Summe 1.736 insgesamt	149	1.587

Unfallkommission Norderstedt 2021


Anzahl Verkehrsunfälle im 4-Jahres-Rückblick



	Summe	Fachliche Kategorie			
2021	1.736	1.325	243	147	21
2020	1.766	1.347	267	127	25
2019	2.058	1.575	274	182	27
2018	2.189	1.687	307	171	24


Unfallkommission Norderstedt 2021

Unfälle nach Straßenklassen



Unfallkommission Norderstedt 2021


Vekehrsbeteiligung VU-P Autobahn



■ Getötet				
■ Leicht verletzt	5		4	1
■ Schwer verletzt	1		1	


Unfallkommission Norderstedt 2021

Charakteristik des Unfallorts




Unfallkommission Norderstedt 2021

Unfallzeitpunkt Wochentag Summe




Unfallzeitpunkt Tageszeit Summe




Unfallkommission Norderstedt 2021

Hauptunfallursachen




Unfallkommission Norderstedt 2021

Unfallbeteiligte nach Fachlicher Kategorie




Unfallverursacher nach Fachlicher Kategorie




Unfallkommission Norderstedt 2021

Verletzungsgrad nach Straßenklasse




Verletzungsgrad der Unfallbeteiligten




Unfallkommission Norderstedt 2021

Alterskategorien der Unfallbeteiligten



	0 bis 6	06 bis 10	10 bis 15	15 bis 18	18 bis 25	25 bis 35	35 bis 45	45 bis 55	55 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 und älter
weiblich	4	4	9	10	32	41	51	46	41	13	15	7	19
männlich	1	5	13	9	60	91	88	90	75	22	13	9	26


Alterskategorien der Unfallverursacher



	0 bis 6	06 bis 10	10 bis 15	15 bis 18	18 bis 25	25 bis 35	35 bis 45	45 bis 55	55 bis 65	65 bis 70	70 bis 75	75 bis 80	80 und älter
weiblich	1	2	2	5	16	14	21	15	19	6	6	5	12
männlich		2	6	7	42	44	41	39	36	10	8	7	20


Unfallkommission Norderstedt 2021

Unfallbeteiligung Senioren



	Linienbus	Fußgänger	Pedelec	Fahrrad	PKW
80 und älter			1	8	25
75 bis unter 80	1			1	11
70 bis unter 75			1	2	13
65 bis unter 70	2	1	1	5	11


Verkehrsbeteiligung Unfallverursacher Senioren



	Linienbus	Pedelec	Fahrrad	PKW
80 und älter		1	8	23
75 bis unter 80			1	10
70 bis unter 75		1	2	12
65 bis unter 70	1	1	4	10


Unfallkommission Norderstedt 2021

Hauptunfallursachen Senioren




Unfallkommission Norderstedt 2021

Unfallbeteiligung 0 - 25 Jahre




Unfallverursacher 0 - 25 Jahre




Unfallkommission Norderstedt 2021

Unfallursachen 0 - 25 Jahre



Unfallkommission Norderstedt 2021


4-Jahres-Übersicht verletzter Radfahrer




	2018	2019	2020	2021
Leicht verletzt	108	78	81	105
Schwer verletzt	8	19	15	15
Getötet			1	

Unfallkommission Norderstedt 2021

Anzahl unfallbeteiligter Radfahrer Schleswig-Holstein




Anzahl unfallbeteiligter Radfahrer PD Segeberg




Unfallkommission Norderstedt 2021

Unfallbeteiligung Fahrrad - Pedelec




Unfallkommission Norderstedt 2021

Unfallbeteiligte Radfahrer nach Fachlicher Kategorie




Verletzungsgrad Radfahrer



Unfallkommission Norderstedt 2021

Radfahrer - Ursachenampel





II. Unfallhäufungsstellen des Jahres 2021

Unfallkommission Norderstedt 2021

II.1. Kreisverkehr Segeberger Chaussee / Langenhorner Chaussee / Schleswig-Holstein-Straße


LEGENDE:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.




Unfallkommission Norderstedt 2021

II.1. Kreisverkehr Segeberger Chaussee / Langenhorner Chaussee / Schleswig-Holstein-Straße



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	25.01.2021	12:00	7	Radfahrer befährt Radweg von Norden kommend. Vor dem Fahrstuhl kommt er aufgrund einer Abflusrinne in der Bodenplatte zu Fall
2.	VU P	07.10.2021	13:25	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit von der S-H-Straße abbiegendem PKW zusammen
3.	VU P	12.01.2021	07:34	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit von der S-H-Straße abbiegendem PKW zusammen
4.	VU P	11.08.2021	11:31	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit aus Kreisverkehr abbiegendem PKW zusammen
5.	VU S1	07.11.2021	02:37	1	PKW alkoholbedingt gegen Kreisausbau und flüchtet (1,73 %)
6.	VU S2	01.12.2021	11:45	3	PKW aus Richtung Segeberg kommend biegt auf der linken Fahrspur in den Kreisverkehr ein und kollidiert mit PKW im Kreisverkehr
7.	VU P	19.08.2021	16:19	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg aus Richtung Ohechaussee und stößt mit von der Langenhorner Chaussee abbiegendem PKW zusammen
8.	VU P	16.12.2021	06:12	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit auf Kreisverkehr einbiegenden PKW zusammen
9.	VU P	01.04.2021	11:40	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit auf Kreisverkehr einbiegenden PKW zusammen







II.1. Kreisverkehr Segeberger Chaussee / Langenhorner Chaussee / Schleswig-Holstein-Straße



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	25.01.2021	12:00	7	Radfahrer befährt Radweg von Norden kommend. Vor dem Fahrstuhl kommt er aufgrund einer Abflussrinne in der Bodenplatte zu Fall
2.	VU P	07.10.2021	13:25	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit von der S-H-Straße abbiegendem PKW zusammen
3.	VU P	12.01.2021	07:34	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit von der S-H-Straße abbiegendem PKW zusammen
4.	VU P	11.08.2021	11:31	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit aus Kreisverkehr abbiegendem PKW zusammen
5.	VU S1	07.11.2021	02:37	1	PKW alkoholbedingt gegen Kreisausbau und flüchtet (1,73 %)
6.	VU S2	01.12.2021	11:45	3	PKW aus Richtung Segeberg kommend biegt auf der linken Fahrspur in den Kreisverkehr ein und kollidiert mit PKW im Kreisverkehr
7.	VU P	19.08.2021	16:19	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg aus Richtung Ohechaussee und stößt mit von der Langenhorner Chaussee abbiegendem PKW zusammen
8.	VU P	16.12.2021	06:12	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit auf Kreisverkehr einbiegenden PKW zusammen
9.	VU P	01.04.2021	11:40	3	Radfahrer befährt Fußgängerüberweg in Richtung Ohechaussee und stößt mit auf Kreisverkehr einbiegenden PKW zusammen


Unfallkommission Norderstedt 2021

II.1. Kreisverkehr Segeberger Chaussee / Langenhorner Chaussee / Schleswig-Holstein-Straße




Unfallkommission Norderstedt 2021

II.1. Kreisverkehr Segeberger Chaussee / Langenhorner Chaussee / Schleswig-Holstein-Straße





Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
11.	VU P	15.06.2021	11:48	7	PKW aus Kreisverkehr kommend in Richtung Hamburg wendet direkt am Tunnelende und kollidiert mit PKW aus Tunnel kommend
12.	VU P	22.06.2021	11:30	7	PKW aus Kreisverkehr kommend in Richtung Hamburg wendet direkt am Tunnelende und kollidiert mit PKW aus Tunnel kommend
13.	VU P	08.09.2021	19:47	7	PKW aus Kreisverkehr kommend in Richtung Hamburg wendet direkt am Tunnelende und kollidiert mit PKW aus Tunnel kommend
14.	VU P	30.10.2021	12:30	6	PKW vom Kreisverkehr kommend beim Fahrstreifenwechsel gegen PKW aus Tunnel kommend

II.1. Kreisverkehr Segeberger Chaussee / Langenhorner Chaussee / Schleswig-Holstein-Straße




Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
11.	VU P	15.06.2021	11:48	7	PKW aus Kreisverkehr kommend in Richtung Hamburg wendet direkt am Tunnelende und kollidiert mit PKW aus Tunnel kommend
12.	VU P	22.06.2021	11:30	7	PKW aus Kreisverkehr kommend in Richtung Hamburg wendet direkt am Tunnelende und kollidiert mit PKW aus Tunnel kommend
13.	VU P	08.09.2021	19:47	7	PKW aus Kreisverkehr kommend in Richtung Hamburg wendet direkt am Tunnelende und kollidiert mit PKW aus Tunnel kommend
14.	VU P	30.10.2021	12:30	6	PKW vom Kreisverkehr kommend beim Fahrstreifenwechsel gegen PKW aus Tunnel kommend
15.	VU P	16.10.2021	16:06	2	PKW biegt verbotswidrig Am Ochsenzoll ab. Motorrad fährt auf

II.1. Kreisverkehr Segeberger Chaussee / Langenhorner Chaussee / Schleswig-Holstein-Straße




II.2. Kreisverkehr Ochsenzoller Straße / Berliner Allee




Unfallkommission Norderstedt 2021

II.2. Kreisverkehr Ochsenzoller Straße / Berliner Allee



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	12.01. 2021	07:40	3	PKW fährt aus Richtung Achternfelde kommend in den Kreisverkehr ein und stößt dort mit im Kreisverkehr befindlichen PKW zusammen
2.	VU P	08.06. 2021	10:00	2	PKW biegt aus dem Kreisverkehr in die Berliner Allee ab und stößt mit Radfahrer aus Richtung Achternfelde zusammen
3.	VU P	11.11. 2021	08:34	2	PKW biegt aus dem Kreisverkehr in die Berliner Allee ab und stößt mit Radfahrer aus Richtung Achternfelde zusammen
4.	VU P	08.05. 2021	12:30	3	PKW beabsichtigt aus Richtung Berliner Allee in den Kreisverkehr einzufahren und stößt mit Radfahrer aus Richtung Lütjenmoor zusammen
5.	VU P	07.09. 2021	14:00	2	PKW biegt von der Berliner Allee aus Richtung Kreis kommend nach rechts auf Grundstück ab und stößt mit Radfahrer aus Richtung Kohfurth kommend zusammen
6.	VU P	18.11. 2021	17:58	3	PKW biegt von Tankstelle auf Ochsenzoller Straße ein und stößt im Bereich Radweg mit Radfahrer aus Richtung Kreisverkehr zusammen
7.	VU P	26.09. 2021	11:05	3	PKW aus Richtung Kreisverkehr wendet über Parkbucht und stößt dabei mit folgendem PKW zusammen

II.2. Kreisverkehr Ochsenzoller Straße / Berliner Allee




Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	12.01. 2021	07:40	3	PKW fährt aus Richtung Achternfelde kommend in den Kreisverkehr ein und stößt dort mit im Kreisverkehr befindlichen PKW zusammen
2.	VU P	08.06. 2021	10:00	2	PKW biegt aus dem Kreisverkehr in die Berliner Allee ab und stößt mit Radfahrer aus Richtung Achternfelde zusammen
3.	VU P	11.11. 2021	08:34	2	PKW biegt aus dem Kreisverkehr in die Berliner Allee ab und stößt mit Radfahrer aus Richtung Achternfelde zusammen
4.	VU P	08.05. 2021	12:30	3	PKW beabsichtigt aus Richtung Berliner Allee in den Kreisverkehr einzufahren und stößt mit Radfahrer aus Richtung Lütjenmoor zusammen
5.	VU P	07.09. 2021	14:00	2	PKW biegt von der Berliner Allee aus Richtung Kreis kommend nach rechts auf Grundstück ab und stößt mit Radfahrer aus Richtung Kohfurth kommend zusammen
6.	VU P	18.11. 2021	17:58	3	PKW biegt von Tankstelle auf Ochsenzoller Straße ein und stößt im Bereich Radweg mit Radfahrer aus Richtung Kreisverkehr zusammen
7.	VU P	26.09. 2021	11:05	3	PKW aus Richtung Kreisverkehr wendet über Parkbucht und stößt dabei mit folgendem PKW zusammen


II.3. Kreuzung Segeberger Chaussee / Hummelsbütteler Steindamm / Hofweg

LEGENDE:

- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 5. 
- 6. 
- 7. 




II.3. Kreuzung Segeberger Chaussee / Hummelsbütteler Steindamm / Hofweg



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	17.02.2 021	14:10	3	PKW (01) aus Hummelsbütteler Steindamm beabsichtigt Kreuzung in Hofweg zu überqueren. LKW (04) aus Richtung Segeberg auf Linksabbieger. PKW (02) aus Richtung Segeberg beabsichtigt Kreuzung geradeaus in Richtung Norderstedt zu überqueren. 01 fährt vor 04 in Kreuzung ein und kollidiert mit 02. PKW (03) wartet verkehrsbedingt im Hofweg und beabsichtigt geradeaus in Hummelsbütteler Steindamm zu fahren. 01 stößt nach Kollision gegen 03. 02 gegen 04 und danach gegen Verkehrsinsel auf Fahrbahn.
2.	VU S2	13.10.2 021	06:54	3	Fahrrad fährt entgegen freigegebener Fahrtrichtung auf der linken Seite der Segeberger Chaussee Richtung Hofweg und biegt in diese fahrend ein PKW aus Hofweg kommend übersieht Radfahrer. Es kommt zur Kollision
3.	VU P	30.03.2 021	20:21	3	PKW aus Hummelsbütteler Steindamm kommend beabsichtigt Kreuzung geradeaus in Hofweg zu überqueren und kollidiert mit von rechts aus Richtung Segeberg kommendem PKW
4.	VU P	26.09.2 021	17:30	2	PKW aus Norderstedt kommend biegt nach links in den Hofweg ab und kollidiert mit aus Richtung Segeberg entgegenkommendem PKW
5.	VU S2	21.10.2 021	17:07	2	PKW aus Norderstedt kommend biegt nach links in den Hofweg ab und kollidiert mit aus Richtung Segeberg entgegenkommendem PKW
6.	VU S2	25.05.2 021	15:30	3	PKW aus Hofweg kommend beabsichtigt die Kreuzung geradeaus zu überqueren und kollidiert mit von links kommendem PKW
7.	VU P	03.07.2 021	14:50	6	PKW auf Hummelsbütteler Steindamm beabsichtigt nach rechts auf Segeberger Chaussee Richtung Segeberg abzubiegen und fährt auf vor ihm befindliches, verkehrsbedingt wartendes Leichtkraftrad auf







II.3. Kreuzung Segeberger Chaussee / Hummelsbütteler Steindamm / Hofweg



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	17.02.2 021	14:10	3	PKW (01) aus Hummelsbütteler Steindamm beabsichtigt Kreuzung in Hofweg zu überqueren. LKW (04) aus Richtung Segeberg auf Linksabbieger. PKW (02) aus Richtung Segeberg beabsichtigt Kreuzung geradeaus in Richtung Norderstedt zu überqueren. 01 fährt vor 04 in Kreuzung ein und kollidiert mit 02. PKW (03) wartet verkehrsbedingt im Hofweg und beabsichtigt geradeaus in Hummelsbütteler Steindamm zu fahren. 01 stößt nach Kollision gegen 03. 02 gegen 04 und danach gegen Verkehrsinsel auf Fahrbahn.
2.	VU S2	13.10.2 021	06:54	3	Fahrrad fährt entgegen freigegebener Fahrtrichtung auf der linken Seite der Segeberger Chaussee Richtung Hofweg und biegt in diese fahrend ein PKW aus Hofweg kommend übersieht Radfahrer. Es kommt zur Kollision
3.	VU P	30.03.2 021	20:21	3	PKW aus Hummelsbütteler Steindamm kommend beabsichtigt Kreuzung geradeaus in Hofweg zu überqueren und kollidiert mit von rechts aus Richtung Segeberg kommendem PKW
4.	VU P	26.09.2 021	17:30	2	PKW aus Norderstedt kommend biegt nach links in den Hofweg ab und kollidiert mit aus Richtung Segeberg entgegenkommendem PKW
5.	VU S2	21.10.2 021	17:07	2	PKW aus Norderstedt kommend biegt nach links in den Hofweg ab und kollidiert mit aus Richtung Segeberg entgegenkommendem PKW
6.	VU S2	25.05.2 021	15:30	3	PKW aus Hofweg kommend beabsichtigt die Kreuzung geradeaus zu überqueren und kollidiert mit von links kommendem PKW
7.	VU P	03.07.2 021	14:50	6	PKW auf Hummelsbütteler Steindamm beabsichtigt nach rechts auf Segeberger Chaussee Richtung Segeberg abzubiegen und fährt auf vor ihm befindliches, verkehrsbedingt wartendes Leichtkraftrad auf

Unfallkommission Norderstedt 2021

II.3. Kreuzung Segeberger Chaussee / Hummelsbütteler Steindamm / Hofweg




Unfallkommission Norderstedt 2021


II.4. Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße / Poppenbütteler Straße / Stormarnstraße

LEGENDE:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.




II.4. Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße / Poppenbütteler Straße / Stormarnstraße



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	14.12. 2021	16:30	6	PKW auf Stormarnstraße Richtung Kreuzung fährt auf verkehrsbedingt wegen Rotlicht wartenden PKW auf
2.	VU S2	25.11. 2021	18:10	2	PKW von Poppenbütteler Straße kommend biegt nach links auf S-H-Straße ab und kollidiert mit aus Stormarnstraße entgegen kommendem PKW, der Kreuzung geradeaus überqueren will
3.	VU S2	24.07. 2021	16:13	7	PKW setzt während verkehrsbedingtem Warten vor LSA (Rotlicht) zurück und stößt mit dahinter wartendem PKW zusammen
4.	VU S2	31.05. 2021	13:00	6	PKW fährt auf Stormarnstraße Richtung Kreuzung und weicht vor LSA wartenden PKW in den Gegenverkehr aus und kollidiert dort mit entgegenkommendem PKW
5.	VU P	16.12. 2021	10:10	6	PKW biegt aus Poppenbütteler Straße kommend nach rechts auf S-H-Straße ab und fährt auf PKW vor ihm auf, welcher wegen einem den Fahrstreifen wechselnden PKW verzögert
6.	VU P	06.06. 2021	15:30	1	Leichtkraftrad biegt aus Poppenbütteler Straße nach rechts auf die S-H-Straße, verliert die Kontrolle und kollidiert mit linksseitigem Kantstein
7.	VU P	27.07. 2021	20:18	7	Radfahrer befährt Radweg der Poppenbütteler Straße in Richtung S-H-Straße und stürzt bei Kontakt mit Kantstein
8.	VU S2	06.08. 2021	23:24	1	PKW befährt Poppenbütteler Straße von Kreuzung kommend, verliert aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn die Kontrolle und kollidiert mit rechtsseitigem Kantstein





II.4. Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße / Poppenbütteler Straße / Stormarnstraße



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	14.12. 2021	16:30	6	PKW auf Stormarnstraße Richtung Kreuzung fährt auf verkehrsbedingt wegen Rotlicht wartenden PKW auf
2.	VU S2	25.11. 2021	18:10	2	PKW von Poppenbütteler Straße kommend biegt nach links auf S-H-Straße ab und kollidiert mit aus Stormarnstraße entgegen kommendem PKW, der Kreuzung geradeaus überqueren will
3.	VU S2	24.07. 2021	16:13	7	PKW setzt während verkehrsbedingtem Warten vor LSA (Rotlicht) zurück und stößt mit dahinter wartendem PKW zusammen
4.	VU S2	31.05. 2021	13:00	6	PKW fährt auf Stormarnstraße Richtung Kreuzung und weicht vor LSA wartenden PKW in den Gegenverkehr aus und kollidiert dort mit entgegenkommendem PKW
5.	VU P	16.12. 2021	10:10	6	PKW biegt aus Poppenbütteler Straße kommend nach rechts auf S-H-Straße ab und fährt auf PKW vor ihm auf, welcher wegen einem den Fahrstreifen wechselnden PKW verzögert
6.	VU P	06.06. 2021	15:30	1	Leichtkraftrad biegt aus Poppenbütteler Straße nach rechts auf die S-H-Straße, verliert die Kontrolle und kollidiert mit linksseitigem Kantstein
7.	VU P	27.07. 2021	20:18	7	Radfahrer befährt Radweg der Poppenbütteler Straße in Richtung S-H-Straße und stürzt bei Kontakt mit Kantstein
8.	VU S2	06.08. 2021	23:24	1	PKW befährt Poppenbütteler Straße von Kreuzung kommend, verliert aufgrund überhöhter Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn die Kontrolle und kollidiert mit rechtsseitigem Kantstein

Unfallkommission Norderstedt 2021


II.4. Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße / Poppenbütteler Straße / Stormarnstraße




II.5. Kreuzung Tangstedter Landstraße / Poppenbütteler Straße

LEGENDE:

- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 5. 




II.5. Kreuzung Tangstedter Landstraße / Poppenbütteler Straße





Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	24.08.2 021	07:45	2	PKW auf der Poppenbütteler Straße aus Richtung Segeberger Chaussee kommend biegt nach rechts in die Tangstedter Landstraße Richtung Hamburg ab und kollidiert mit aus Richtung Mittelstraße kommendem kreuzenden Radfahrer
2.	VU S2	12.01.2 021	16:45	3	PKW auf der Poppenbütteler Straße aus Richtung Mittelstraße kommend biegt nach links auf die Tangstedter Landstraße Richtung Hamburg ein und kollidiert mit von rechts auf der Tangstedter Landstraße aus Richtung Segeberger Chaussee kommendem und geradeaus in Richtung Hamburg kreuzendem PKW (Rotlichtverstoß)
3.	VU S2	18.11.2 021	19:15	2	PKW auf der Poppenbütteler Straße aus Richtung Mittelstraße kommend biegt nach links auf die Tangstedter Landstraße Richtung Hamburg ab und kollidiert mit aus Richtung Segeberger Chaussee entgegenkommendem und geradeaus fahrendem PKW
4.	VU S2	29.09.2 021	18:10	2	PKW auf der Tangstedter Landstraße Richtung Segeberger Chaussee biegt nach links auf die Poppenbütteler Straße Richtung Segeberger Chaussee ab und kollidiert mit entgegenkommendem und geradeaus Richtung Hamburg fahrendem PKW
5.	VU S2	23.06.2 021	14:50	2	PKW auf der Tangstedter Landstraße Richtung Segeberger Chaussee biegt nach links auf die Poppenbütteler Straße Richtung Segeberger Chaussee ab und kollidiert mit entgegenkommendem und geradeaus Richtung Hamburg fahrendem PKW

II.5. Kreuzung Tangstedter Landstraße / Poppenbütteler Straße



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	24.08.2 021	07:45	2	PKW auf der Poppenbütteler Straße aus Richtung Segeberger Chaussee kommend biegt nach rechts in die Tangstedter Landstraße Richtung Hamburg ab und kollidiert mit aus Richtung Mittelstraße kommendem kreuzenden Radfahrer
2.	VU S2	12.01.2 021	16:45	3	PKW auf der Poppenbütteler Straße aus Richtung Mittelstraße kommend biegt nach links auf die Tangstedter Landstraße Richtung Hamburg ein und kollidiert mit von rechts auf der Tangstedter Landstraße aus Richtung Segeberger Chaussee kommendem und geradeaus in Richtung Hamburg kreuzendem PKW (Rotlichtverstoß)
3.	VU S2	18.11.2 021	19:15	2	PKW auf der Poppenbütteler Straße aus Richtung Mittelstraße kommend biegt nach links auf die Tangstedter Landstraße Richtung Hamburg ab und kollidiert mit aus Richtung Segeberger Chaussee entgegenkommendem und geradeaus fahrendem PKW
4.	VU S2	29.09.2 021	18:10	2	PKW auf der Tangstedter Landstraße Richtung Segeberger Chaussee biegt nach links auf die Poppenbütteler Straße Richtung Segeberger Chaussee ab und kollidiert mit entgegenkommendem und geradeaus Richtung Hamburg fahrendem PKW
5.	VU S2	23.06.2 021	14:50	2	PKW auf der Tangstedter Landstraße Richtung Segeberger Chaussee biegt nach links auf die Poppenbütteler Straße Richtung Segeberger Chaussee ab und kollidiert mit entgegenkommendem und geradeaus Richtung Hamburg fahrendem PKW


II.5. Kreuzung Tangstedter Landstraße / Poppenbütteler Straße



II.6. Einmündung Poppenbütteler Straße / Mittelstraße

LEGENDE:

- 1. 
- 2. 
- 3. 




II.6. Einmündung Poppenbütteler Straße / Mittelstraße



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	04.11. 2021	07:50	3	Radfahrer befährt Radweg der Poppenbütteler Straße entgegen der Fahrtrichtung und kollidiert beim Überqueren der Mittelstraße mit PKW, welcher aus der Mittelstraße nach rechts auf die Poppenbütteler Straße Richtung Tangstedter Landstraße einbiegt
2.	VU S2	16.03. 2021	08:52	3	Radfahrer befährt Radweg der Poppenbütteler Straße entgegen der Fahrtrichtung und kollidiert beim Überqueren der Mittelstraße mit PKW, welcher aus der Mittelstraße nach rechts auf die Poppenbütteler Straße Richtung Tangstedter Landstraße einbiegt
3.	VU S2	26.02. 2021	13:26	3	Radfahrer befährt Radweg der Poppenbütteler Straße entgegen der Fahrtrichtung und kollidiert beim Überqueren der Mittelstraße mit PKW, welcher aus der Mittelstraße nach rechts auf die Poppenbütteler Straße Richtung Tangstedter Landstraße einbiegt

II.6. Einmündung Poppenbütteler Straße / Mittelstraße




Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	04.11. 2021	07:50	3	Radfahrer befährt Radweg der Poppenbütteler Straße entgegen der Fahrtrichtung und kollidiert beim Überqueren der Mittelstraße mit PKW, welcher aus der Mittelstraße nach rechts auf die Poppenbütteler Straße Richtung Tangstedter Landstraße einbiegt
2.	VU S2	16.03. 2021	08:52	3	Radfahrer befährt Radweg der Poppenbütteler Straße entgegen der Fahrtrichtung und kollidiert beim Überqueren der Mittelstraße mit PKW, welcher aus der Mittelstraße nach rechts auf die Poppenbütteler Straße Richtung Tangstedter Landstraße einbiegt
3.	VU S2	26.02. 2021	13:26	3	Radfahrer befährt Radweg der Poppenbütteler Straße entgegen der Fahrtrichtung und kollidiert beim Überqueren der Mittelstraße mit PKW, welcher aus der Mittelstraße nach rechts auf die Poppenbütteler Straße Richtung Tangstedter Landstraße einbiegt


II.7. Kreuzung Hummelsbütteler Steindamm / Poppenbütteler Straße

LEGENDE:

- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 5. 
- 6. 




II.7. Kreuzung Hummelsbütteler Steindamm / Poppenbütteler Straße




Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	29.03. 2021	17:50	2	LKW befährt rechte Abbiegerspur der Poppenbütteler Straße aus Norderstedt kommend und biegt nach rechts in die Glashütter Landstraße ab. Beim Abbiegen schwenkt der LKW nach links aus und stößt gegen PKW auf der Geradeauspur.
2.	VU P	20.12. 2021	11:40	2	PKW kommt von der Glashütter Landstraße und biegt verbotswidrig nach links in Richtung Norderstedt auf die Poppenbütteler Straße ab. Dabei kollidiert er mit Radfahrer, der die Poppenbütteler Straße quert.
3.	VU P	23.08. 2021	20:35	2	PKW kommt von der Glashütter Landstraße und biegt verbotswidrig nach links in Richtung Norderstedt auf die Poppenbütteler Straße ab. Dabei kollidiert er mit Radfahrer, der die Poppenbütteler Straße quert.
4.	VU P	24.09. 2021	19:23	2	PKW kommt von der Glashütter Landstraße und biegt verbotswidrig nach links in Richtung Norderstedt auf die Poppenbütteler Straße ab. Dabei kollidiert er mit Radfahrer, der die Poppenbütteler Straße quert.
5.	VU S2	15.07. 2021	09:30	2	PKW kommt von der Glashütter Landstraße und biegt verbotswidrig nach links in Richtung Norderstedt auf die Poppenbütteler Straße ab. Dabei kollidiert er mit entgegenkommendem PKW Richtung Hamburg fahrend.
6.	VU P	20.01. 2021	11:50	6	LKW hält von der Glashütter Landstraße kommend bei Rotlicht. PKW fährt LKW auf.

II.7. Kreuzung Hummelsbütteler Steindamm / Poppenbütteler Straße




Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	29.03. 2021	17:50	2	LKW befährt rechte Abbiegerspur der Poppenbütteler Straße aus Norderstedt kommend und biegt nach rechts in die Glashütter Landstraße ab. Beim Abbiegen schwenkt der LKW nach links aus und stößt gegen PKW auf der Geradeauspur.
2.	VU P	20.12. 2021	11:40	2	PKW kommt von der Glashütter Landstraße und biegt verbotswidrig nach links in Richtung Norderstedt auf die Poppenbütteler Straße ab. Dabei kollidiert er mit Radfahrer, der die Poppenbütteler Straße quert.
3.	VU P	23.08. 2021	20:35	2	PKW kommt von der Glashütter Landstraße und biegt verbotswidrig nach links in Richtung Norderstedt auf die Poppenbütteler Straße ab. Dabei kollidiert er mit Radfahrer, der die Poppenbütteler Straße quert.
4.	VU P	24.09. 2021	19:23	2	PKW kommt von der Glashütter Landstraße und biegt verbotswidrig nach links in Richtung Norderstedt auf die Poppenbütteler Straße ab. Dabei kollidiert er mit Radfahrer, der die Poppenbütteler Straße quert.
5.	VU S2	15.07. 2021	09:30	2	PKW kommt von der Glashütter Landstraße und biegt verbotswidrig nach links in Richtung Norderstedt auf die Poppenbütteler Straße ab. Dabei kollidiert er mit entgegenkommendem PKW Richtung Hamburg fahrend.
6.	VU P	20.01. 2021	11:50	6	LKW hält von der Glashütter Landstraße kommend bei Rotlicht. PKW fährt LKW auf.

II.8. Kreuzung Ulzburger Straße / Langenharmer Weg




II.8. Kreuzung Ulzburger Straße / Langenharmer Weg



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	30.12. 2021	19:55	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße in Richtung Hamburg und biegt nach links in den Langenharmer Weg ab. Dabei kollidiert er mit einem entgegenkommenden PKW.
2.	VU P	19.01. 2021	13:25	2	PKW fährt auf Langenharmer Weg aus Richtung Falkenbergstraße kommend und biegt nach Links auf die Ulzburger Straße Richtung Hamburg ab. Dabei kollidiert er mit auf Langenharmer Weg entgegenkommenden PKW.
3.	VU S2	19.01. 2021	21:00	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße in Richtung Hamburg und biegt nach links in den Langenharmer Weg ab. Dabei kollidiert er mit einem von Hamburg aus kommenden und nach rechts in den Langenharmer Weg abbiegenden PKW.
4.	VU P	14.06. 2021	11:15	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße aus Richtung Hamburg kommend und biegt nach rechts in den Langenharmer Weg ab. Dabei kollidiert er mit Radfahrer, welcher den Langenharmer Weg Richtung Norden quert.
5.	VU P	22.03. 2021	13:00	6	PKW wartet Langenharmer Weg vor Rotlicht. PKW fährt auf.

II.8. Kreuzung Ulzburger Straße / Langenharmer Weg





Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	30.12. 2021	19:55	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße in Richtung Hamburg und biegt nach links in den Langenharmer Weg ab. Dabei kollidiert er mit einem entgegenkommenden PKW.
2.	VU P	19.01. 2021	13:25	2	PKW fährt auf Langenharmer Weg aus Richtung Falkenbergstraße kommend und biegt nach Links auf die Ulzburger Straße Richtung Hamburg ab. Dabei kollidiert er mit auf Langenharmer Weg entgegenkommenden PKW.
3.	VU S2	19.01. 2021	21:00	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße in Richtung Hamburg und biegt nach links in den Langenharmer Weg ab. Dabei kollidiert er mit einem von Hamburg aus kommenden und nach rechts in den Langenharmer Weg abbiegenden PKW.
4.	VU P	14.06. 2021	11:15	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße aus Richtung Hamburg kommend und biegt nach rechts in den Langenharmer Weg ab. Dabei kollidiert er mit Radfahrer, welcher den Langenharmer Weg Richtung Norden quert.
5.	VU P	22.03. 2021	13:00	6	PKW wartet Langenharmer Weg vor Rotlicht. PKW fährt auf.


II.9. Einmündung Ohechaussee / Ulzburger Straße

LEGENDE:

- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 5. 
- 6. 
- 7. 
- 8. 
- 9. 




II.9. Einmündung Ohechaussee / Ulzburger Straße



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
2.	VU P	09.10.2 021	14:37	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße und biegt nach rechts in die Ohechaussee Richtung Ochsenzoller Straße ab und übersieht dabei von Schmuggelstieg aus querenden Radfahrer
3.	VU P	26.04.2 021	11:58	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße und biegt nach rechts in die Ohechaussee Richtung Ochsenzoller Straße ab und übersieht dabei von Schmuggelstieg aus querenden Fußgänger
4.	VU P	07.06.2 021	09:19	2	PKW befährt Ohechaussee aus Richtung Ochsenzoller Straße kommend und biegt nach links in die Ulzburger Straße ab. Dabei kollidiert er mit Krad vom Kreisverkehr kommend geradeaus Richtung Ochsenzoller Straße fahrend
5.	VU P	23.03.2 021	18:00	2	PKW auf der Ohechaussee aus Richtung Ochsenzoller Straße kommend biegt nach links in Ulzburger Straße ab und bremst verkehrsbedingt wegen querendem Radfahrer auf der Ulzburger Straße. Ebenfalls abbiegender PKW fährt hinten auf.
7.	VU P	09.10.2 021	21:30	7	PKW auf der Ulzburger Straße von der Ohechaussee kommend wendet über Fahrbahn und kollidiert dabei mit ihm folgenden Krad, welches überholt

II.9. Einmündung Ohechaussee / Ulzburger Straße




Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
2.	VU P	09.10.2 021	14:37	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße und biegt nach rechts in die Ohechaussee Richtung Ochsenzoller Straße ab und übersieht dabei von Schmuggelstieg aus querenden Radfahrer
3.	VU P	26.04.2 021	11:58	2	PKW fährt auf der Ulzburger Straße und biegt nach rechts in die Ohechaussee Richtung Ochsenzoller Straße ab und übersieht dabei von Schmuggelstieg aus querenden Fußgänger
4.	VU P	07.06.2 021	09:19	2	PKW befährt Ohechaussee aus Richtung Ochsenzoller Straße kommend und biegt nach links in die Ulzburger Straße ab. Dabei kollidiert er mit Krad vom Kreisverkehr kommend geradeaus Richtung Ochsenzoller Straße fahrend
5.	VU P	23.03.2 021	18:00	2	PKW auf der Ohechaussee aus Richtung Ochsenzoller Straße kommend biegt nach links in Ulzburger Straße ab und bremst verkehrsbedingt wegen querendem Radfahrer auf der Ulzburger Straße. Ebenfalls abbiegender PKW fährt hinten auf.
7.	VU P	09.10.2 021	21:30	7	PKW auf der Ulzburger Straße von der Ohechaussee kommend wendet über Fahrbahn und kollidiert dabei mit ihm folgenden Krad, welches überholt

II.10. Niendorfer Straße / Zeppelinstraße




Unfallkommission Norderstedt 2021

II.10. Niendorfer Straße / Zeppelinstraße



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	24.06.2021	17:10	1	Radfahrer stürzt auf dem Radweg aus Richtung Norderstedt kommend alleinbeteiligt.
2.	VU P	13.11.2021	09:45	3	PKW auf der Niendorfer Straße von Norderstedt auf dem rechten Abbiegestreifen fahrend überquert bei Grünlicht für Rechtsabbieger die Einmündung geradeaus in Richtung Hamburg und kollidiert mit PKW, welcher von der Zeppelinstraße bei Grünlicht kommend nach links auf die Niendorfer Straße Richtung Norderstedt einbiegt (Rotlichtverstoß des PKW 01)
3.	VU P	13.10.2021	07:40	1	PKW auf der Zeppelinstraße von der Niendorfer Straße kommend verliert bei nasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab
4.	VU S2	29.01.2021	22:17	1	LKW auf der Zeppelinstraße von der Niendorfer Straße kommend verliert bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle und kommt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, steuert gegen und kollidiert mit der linksseitigen Schutzplanke am Fahrbahnrand
5.	VU P	01.07.2021	17:08	1	PKW 1 auf der linken Fahrspur der Zeppelinstraße von der Niendorfer Straße kommend verliert die Kontrolle und versucht gegenzulenken. Dabei gerät er auf die rechte Fahrspur, kollidiert dort mit PKW 2, anschließend mit der rechten Leitplanke.
6.	VU P	08.10.2021	22:45	1	Krad auf der Zeppelinstraße von der Niendorfer Straße kommend verliert im Kurvenbereich die Kontrolle und prallt in die rechte Leitplanke
7.	VU S1	01.10.2021	02:18	1	PKW auf der Flucht vor Polizeikontrolle aus Hamburger Stadtgebiet bremst vor Messanlage stark ab, verliert die Kontrolle und kollidiert mit der linken Schutzleitplanke.

II.10. Niendorfer Straße / Zeppelinstraße




Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	24.06.2021	17:10	1	Radfahrer stürzt auf dem Radweg aus Richtung Norderstedt kommend alleinbeteiligt.
2.	VU P	13.11.2021	09:45	3	PKW auf der Niendorfer Straße von Norderstedt auf dem rechten Abbiegestreifen fahrend überquert bei Grünlicht für Rechtsabbieger die Einmündung geradeaus in Richtung Hamburg und kollidiert mit PKW, welcher von der Zeppelinstraße bei Grünlicht kommend nach links auf die Niendorfer Straße Richtung Norderstedt einbiegt (Rotlichtverstoß des PKW 01)
3.	VU P	13.10.2021	07:40	1	PKW auf der Zeppelinstraße von der Niendorfer Straße kommend verliert bei nasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab
4.	VU S2	29.01.2021	22:17	1	LKW auf der Zeppelinstraße von der Niendorfer Straße kommend verliert bei eisglatter Fahrbahn die Kontrolle und kommt zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, steuert gegen und kollidiert mit der linksseitigen Schutzplanke am Fahrbahnrand
5.	VU P	01.07.2021	17:08	1	PKW 1 auf der linken Fahrspur der Zeppelinstraße von der Niendorfer Straße kommend verliert die Kontrolle und versucht gegenzulenken. Dabei gerät er auf die rechte Fahrspur, kollidiert dort mit PKW 2, anschließend mit der rechten Leitplanke.
6.	VU P	08.10.2021	22:45	1	Krad auf der Zeppelinstraße von der Niendorfer Straße kommend verliert im Kurvenbereich die Kontrolle und prallt in die rechte Leitplanke
7.	VU S1	01.10.2021	02:18	1	PKW auf der Flucht vor Polizeikontrolle aus Hamburger Stadtgebiet bremst vor Messanlage stark ab, verliert die Kontrolle und kollidiert mit der linken Schutzleitplanke.

II.11. Einmündung Niendorfer Straße / Gutenbergring

3-Jahres-Betrachtung

LEGENDE:


- 1. 
- 2. 
- 3. 
- 4. 
- 5. 



Unfallkommission Norderstedt 2021

II.11. Einmündung Niendorfer Straße / Gutenbergring


3-Jahres-Betrachtung



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	30.11.2020	07:20	6	PKW auf der Niendorfer Straße aus Richtung Ohechaussee kommend fährt auf verkehrsbedingt wartenden PKW (Rotlicht) auf
2.	VU P	26.06.2019	17:25	2	PKW fährt auf der Niendorfer Straße von der Ohechaussee kommend und biegt nach links in den Gutenbergring ab. Radfahrer fährt auf dem Radweg der Niendorfer Straße aus Richtung Hamburg kommend. Bei der Querung des Gutenbergrings kommt es zur Kollision.
3.	VU P	13.06.2019	13:22	2	LKW aus dem Gutenbergring kommend bog nach links auf die Niendorfer Straße Richtung Hamburg und kollidierte mit Radfahrer, welcher von der gegenüberliegenden Seite in Richtung Gutenbergring querte.
4.	VU P	24.06.2021	19:40	7	Radfahrer stürzt Alleinbeteiligt. Unfallhergang unbekannt
5.	VU S2	08.01.2020	08:15	6	PKW auf der Niendorfer Straße aus Richtung Ohechaussee kommend fährt zu weit links auf der Fahrbahn. PKW auf der Niendorfer Straße von Hamburg kommend auf dem Geradeausfahrbereich weicht nach rechts aus und kollidiert mit PKW rechts neben ihm auf dem Rechtsabbiegerbereich.

II.11. Einmündung Niendorfer Straße / Gutenbergring


3-Jahres-Betrachtung



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	30.11.2020	07:20	6	PKW auf der Niendorfer Straße aus Richtung Ohechaussee kommend fährt auf verkehrsbedingt wartenden PKW (Rotlicht) auf
2.	VU P	26.06.2019	17:25	2	PKW fährt auf der Niendorfer Straße von der Ohechaussee kommend und biegt nach links in den Gutenbergring ab. Radfahrer fährt auf dem Radweg der Niendorfer Straße aus Richtung Hamburg kommend. Bei der Querung des Gutenbergrings kommt es zur Kollision.
3.	VU P	13.06.2019	13:22	2	LKW aus dem Gutenbergring kommend bog nach links auf die Niendorfer Straße Richtung Hamburg und kollidierte mit Radfahrer, welcher von der gegenüberliegenden Seite in Richtung Gutenbergring querte.
4.	VU P	24.06.2021	19:40	7	Radfahrer stürzt Alleinbeteiligt. Unfallhergang unbekannt
5.	VU S2	08.01.2020	08:15	6	PKW auf der Niendorfer Straße aus Richtung Ohechaussee kommend fährt zu weit links auf der Fahrbahn. PKW auf der Niendorfer Straße von Hamburg kommend auf dem Geradeausfahrbereich weicht nach rechts aus und kollidiert mit PKW rechts neben ihm auf dem Rechtsabbiegerbereich.

II.11. Einmündung Niendorfer Straße / Gutenbergring


3-Jahres-Betrachtung




II.12. Kreuzung Ochsenzoller Straße / Lütjenmoor / Hempberg

LEGENDE:

- 1. ●
- 2. ●
- 3. ●




II.12. Kreuzung Ochsenzoller Straße / Lütjenmoor / Hempberg



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	12.03. 2021	13:40	3	PKW aus dem Hempberg kommend bog nach rechts auf die Ochsenzoller Straße Richtung Ohechaussee ab und kollidierte dabei mit von links auf der Ochsenzoller Straße kommenden und in Richtung Ohechaussee fahrenden PKW
2.	VU S2	12.11. 2021	13:09	3	PKW aus dem Lütjenmoor kommend bog nach links auf die Ochsenzoller Straße Richtung Ohechaussee ab und kollidierte dabei mit von rechts auf der Ochsenzoller Straße kommenden und in Richtung Ohechaussee fahrenden PKW
3.	VU S2	17.03. 2021	09:10	3	PKW aus dem Lütjenmoor kommend bog nach links auf die Ochsenzoller Straße Richtung Ohechaussee ab und kollidierte dabei mit von links auf der Ochsenzoller Straße kommenden und in Richtung Berliner Allee fahrenden PKW

II.12. Kreuzung Ochsenzoller Straße / Lütjenmoor / Hempberg



Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU S2	12.03. 2021	13:40	3	PKW aus dem Hempberg kommend bog nach rechts auf die Ochsenzoller Straße Richtung Ohechaussee ab und kollidierte dabei mit von links auf der Ochsenzoller Straße kommenden und in Richtung Ohechaussee fahrenden PKW
2.	VU S2	12.11. 2021	13:09	3	PKW aus dem Lütjenmoor kommend bog nach links auf die Ochsenzoller Straße Richtung Ohechaussee ab und kollidierte dabei mit von rechts auf der Ochsenzoller Straße kommenden und in Richtung Ohechaussee fahrenden PKW
3.	VU S2	17.03. 2021	09:10	3	PKW aus dem Lütjenmoor kommend bog nach links auf die Ochsenzoller Straße Richtung Ohechaussee ab und kollidierte dabei mit von links auf der Ochsenzoller Straße kommenden und in Richtung Berliner Allee fahrenden PKW

Unfallkommission Norderstedt 2021

II.13. Schleswig-Holstein-Straße / Oststraße

3-Jahres-Betrachtung

LEGENDE:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.




Nr.	Art	Datum	Uhrzeit	Typ	Unfallhergang
1.	VU P	01.03.2020	04:29	1	PKW auf der S-H-Straße aus Richtung Ulzburger Straße kommend kommt nach links von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach
2.	VU P	16.04.2019	19:25	2	PKW auf der S-H-Straße aus Richtung Hamburg kommend biegt nach links in die Oststraße ab und kollidiert dabei mit auf der S-H-Straße aus Richtung Ulzburger Straße die Kreuzung geradeaus in Richtung Hamburg querendem Krad
3.	VU P	10.07.2021	13:50	2	PKW auf der S-H-Straße aus Richtung Ulzburger Straße kommend biegt nach links Am Brüderhof ab und kollidiert dabei mit auf der S-H-Straße aus Richtung Hamburg die Kreuzung geradeaus in Richtung Ulzburger Straße querenden PKW
4.	VU P	22.02.2019	05:52	7	Krad auf der Oststraße von der S-H-Straße kommend stürzt alleinbeteiligt und kollidiert mit am Fahrbahnrand parkendem PKW
5.	VU P	24.12.2019	12:50	6	PKW befuh die Harksheider Straße aus Richtung Tangstedt kommend und kollidierte mit an der LSA verkehrsbedingt (Rotlicht) wartendem PKW, stößt diesen auf die S-H-Straße und kollidiert danach mit Signalmast
6.	VU P	19.02.2020	10:33	2	PKW auf der Harckesheyde von der S-H-Straße kommend biegt nach links in die Oststraße ab und kollidiert dabei zunächst mit auf der Harckesheyde aus Richtung Ulzburger Straße kommenden und die Kreuzung geradeaus querenden PKW und anschließend mit in der Oststraße verkehrsbedingt wartenden LKW
7.	VU P	12.08.2021	01:00	1	Krad auf der S-H-Straße in Richtung Hamburg fahrend biegt nach rechts in die Harckesheyde ein und verliert auf nasser Fahrbahn die Kontrolle
8.	VU P	02.07.2019	06:55	7	PKW befuh die S-H-Straße in Richtung Hamburg und wendete auf der Fahrbahn. Es kam zur Kollision mit in gleicher Richtung fahrendem Krad, welches mehrere Fahrzeuge in einem Überholvorgang passierte

II.13. Schleswig-Holstein-Straße / Oststraße

3-Jahres-Betrachtung

LEGENDE:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.





LEGENDE:

- 5.
- 6.
- 7.
- 8.





II.13. Schleswig-Holstein-Straße / Oststraße

3-Jahres-Betrachtung




II.13. Schleswig-Holstein-Straße / Oststraße

3-Jahres-Betrachtung



II.13. Schleswig-Holstein-Straße / Oststraße

3-Jahres-Betrachtung



Unfallkommission Norderstedt 2021

