

Statusliste Gewährleistungsmängel

zu Frage 2: Summe Mängel 17

zu Frage 3: Summe Mängel erledigt 8

zu Frage 4: Summe Mängel in Arbeit 9

Status: offen, in Arbeit, erledigt

Nr.	Meldungstext	Standort	Status	Kosten (brutto) geschätzt	tatsächliche Kosten (brutto)
GWL001	Durchfeuchtung	EG R0.25 Umkleide	erledigt	0,00 €	0,00 €
GWL002	fehlender Kantenschutz Hauptanlage BB-Körbe	große Halle	erledigt	0,00 €	0,00 €
GWL003	Basketballkörbe (6 Stck.)	große Halle	erledigt	0,00 €	0,00 €
GWL005-21	4 verbogene hydraulische Zylinder (RWA)	große Halle, Dach	erledigt	0,00 €	0,00 €
GWL007-22	Mängel Metallbau/Schlosser	Fluchttreppe, Haupteingangstreppe, Sportlereingang,	erledigt	0,00 €	0,00 €
GWL008-22	defekte Eckventile Ausgussbecken	EG, Putzmittelraum	erledigt	0,00 €	0,00 €
GWL009-23	abgebrochener Korb	Halle 2	erledigt	0,00 €	0,00 €
GWL010-23	2 Übungskörbe gebrochen	Halle	erledigt	0,00 €	0,00 €

Status: offen, in Arbeit, erledigt

Nr.	Meldungstext	Standort	Status	Kosten (brutto) geschätzt	tatsächliche Kosten (brutto)
GWL004	Spielfeldmarkierung platzte teilweise ab	gr. Halle	in Arbeit	0,00 €	
GWL006-22	Linoleum an löst sich an diversen Klebestellen	EG, Flure und Umkleiden	in Arbeit	0,00 €	
GWL011-24	Beschichtung Aufzugsschacht defekt	Aufzugsschacht	in Arbeit	0,00 €	
GWL012-24	Verbindungsuge Mauerwerk/Beton	EG Treppenhaus	in Arbeit	0,00 €	
GWL013-24	Trittlech vor der Tür zur Dojo Galerie	vor Tür T1.02	in Arbeit	0,00 €	
GWL014-24	Gehwegplatten lose	schräges Beet am Haupteingang	in Arbeit	0,00 €	
GWL016-24	Revi-Deckel Fallrohr	Haupteingang Besucher	in Arbeit	0,00 €	
GWL017-24	schiefstehende Außenbeleuchtung	Weg zum Sportlereingang	in Arbeit	0,00 €	
GWL015-24	Fliesenfugen	Flur 1. OG	offen	0,00 €	